发布日期: 2019.03.28 飞行器固件版本: V01.04.88.01

更新了什么?

• 优化飞行体验。

注意:

- 升级完成后, 务必重启飞行器。
- 若升级时间超过 5 分钟未成功或升级失败,请重启飞行器和 Tello App 后重新升级。

1

• 升级过程中请勿关闭飞行器电源。

发布日期: 2018.12.11

飞行器固件版本: V01.04.78.01

更新了什么?

• 优化一键起飞悬停精度。

• 支持 Swift Playgrounds 课程。

- 升级完成后, 务必重启飞行器。
- 若升级时间超过 5 分钟未成功或升级失败,请重启飞行器和 Tello App 后重新升级。
- 升级过程中请勿关闭飞行器电源。

发布日期: 2018.08.16 飞行器固件版本: V01.04.35.01

更新了什么?

• 提升最大飞行高度至 30 米。

- 升级完成后, 务必重启飞行器。
- 若升级时间超过 5 分钟未成功或升级失败,请重启飞行器和 Tello App 后重新升级。
- 升级过程中请勿关闭飞行器电源。

发布日期: 2018.05.03 飞行器固件版本: V01.03.33.01

更新了什么?

- 优化碰撞后的停机灵敏度。
- •新增 App 重心标定提示。
- 优化对 GameSir TID 蓝牙手柄的支持。

- 升级完成后,务必重启飞行器。
- 若升级时间超过 5 分钟未成功或升级失败,请重启飞行器和 Tello App 后重新升级。
- 升级过程中请勿关闭飞行器电源。

发布日期: 2018.03.20 飞行器固件版本: V01.03.18.01

更新了什么?

- 优化抛飞功能。
- 优化八向翻滚功能。
- 提高飞行器抗风性能。
- 优化图传性能。
- 优化对 GameSir TID 蓝牙手柄的支持。

- 升级完成后, 务必重启飞行器。
- 若升级时间超过 5 分钟未成功或升级失败,请重启飞行器和 Tello App 后重新升级。
- 升级过程中请勿关闭飞行器电源。