PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE IMPRESSORA DATAMAX M-CLASS MARK II FILIAL 195 – CARAGUATATUBA

OBS: Antes de começar, siga o passo a passo, pois o grande segredo é que ela só atualiza se der um reset de fabrica, e tem que atualizar duas vezes primeiro 14.153 e depois 14.157.

Primeiro tenha em mãos o cabo USB






Não conecte o cabo no PC ainda Instale os driver no PC













Quando chegar nessa tela você conecta o CABO USB no PC irá reconhecer....







Na impressora agora ative o menu avançado

Clique em menu



Desce e vai em System settings



Entre em menu mode



Selecione Advanced menu




Perfeito, agora que está em menu avançado você pode visualizar a versão da sua firmware

Selecione a seta para cima



Agora vai descendo até mostrar essa informação



FW: 14.144

Essa é a sua versão, a minha já mostra 14.157 pois já está atualizada.

Agora vamos resetar ela de fabrica para poder atualizar


Vá em menu de novo



Entre em media settings




Selecione Set Factory Default




Confirme, YES





Agora no PC, em iniciar, dispositivo e impressora








Clica com o botão direito e vai em adicionar uma impressora e segue:












Envie primeiro o 14.153

a impressora acontecerá isso



Depois faça de novo o processo de envio, mas com o **14.157 Atualizado !!**