电话: 0755-23302122



节点固件空中升级通信协议

文档类别:通信协议文档

版本信息				
版本号	编写日期	修改内容	编写人	
V1.0	2018年10月15日	首次版本	亿兆互联	
V1. 1	2018年11月06日	增加 FOTA 组播地址	亿兆互联	
V2. 0	2018年11月15日	增加升级 bootloader	亿兆互联	
V3.0	2018年11月16日	兼容 ClassA 模式	亿兆互联	
V3. 1	2018年11月30日	增加下行复位指令	亿兆互联	
V3. 2	2018年12月04日	优化丢包上报的模式	亿兆互联	
V3. 3	2018年12月12日	兼容 MLR 的 FOTA 功能	亿兆互联	
V3. 4	2019年01月09日	修改 FOTA 下行频率	亿兆互联	

电话: 0755-23302122



1、FOTA 添加组播地址

Downlink

AppPort	202			
Size (bytes)		4	2	
Bits	31:28	27:24	23:0	-
备注	RFU (0)	Session key 编号(0~15)	组播地址(一共 32bits, 31:24 已经固定为 0xFF, 只需设置其中的 23:0)	ClassA 切换到 ClassC 模式的定时时长(unit:s)

Uplink

AppPort	202
Size (bytes)	1
Bits	-
备注	添加成功: 0x01 电量不足: 0x02

2、起始帧

Downlink

Downlink		1						
AppPort					154			
Size (bytes)	1B	8B	6B	3B	2B	1B		1B
Bits	-	-	-	-	-	-	7	6:0
备注	起始帧	APP	版本号	固件	总包	每包数据	App:0	补包
61	头: 0x01	EUI	(1.5.6)	size	数	的长度	Boot: 1	次数

备注: 起始帧发送 5 次每次间隔 3S, 当收到起始帧后停止上报数据和时间同步定时器。

3、数据帧

Downlink

AppPort	154				
Size (bytes)	1B	2B		36B	
Bits	-	15	14:0	-	
夕沪	数据帧头: 0x02	0:正常包	帧号	固件有效数据	
备注 数据帧头: 0x02	数据帧 关: UXU Z	1:补发包	7 1:补发包	(剩余空间用 0X1A 补充)	

备注:数据帧发1次每次间隔0.5S,默认补包5次

4、结束帧

Downlink

AppPort	154				
Size (bytes)	1B	1B 1B 1B			
Bits	-	-	-		
备注	结束帧头: 0x03	0X01	帧号		

备注: 结束帧发 3 次每次间隔 3S

5、上报升级结果



Confirme Uplink

AppPort	156					
Size (bytes)	1B	1B		2B	150B	
Bits	-	-			=	-
		升级成功:	1			
		升级失败:	2			
		丢包<=500:	3			
		丢包>500:	4			
		接收超时:	5			
备注	上报帧头:	无起始帧:	6		手包的粉	 丢包列表
金 往	0x04	存储不足:	7		丢包总数	玄色列衣
		场景不匹配:	8			
		版本号相同:	9			
		包数统计错误:	Α			
		MLR 的 CTRL 升级成功:	В			
		MLR 的 CTRL 升级失败:	С			

备注: 当丢包<=500 时,上报的数据中才有丢包总数和丢包列表。升级异常的情况下退出升级模式,启动上报数据、时间同步的定时器。

ISM	DR	SF	packteNum/size(byte)
	0	SF12/125K	30/45
	1	SF11/125k	30/45
EU868/CN470	2	SF10/125k	30/45
/AS923/AU915	3	SF9/125k	60/90
/KR920/EU433	4	SF8/125k	100/150
/CN779	5	SF7/125k	100/150
	6	SF7/250K	100/150
	0	SF8/500k(AU915)	100/150

ISM	DR	SF	packteNum/size (byte)
	0	SF10/125K	4/6
	1	SF9/125k	30/45
US915	2	SF9/125k	70/105
	3	SF9/125k	100/150
	4	SF8/500k	100/150

7、查询固件版本

Downlink

AppPort	157		
Size (bytes)	1B	1B	
Bits	-	-	
备注	查询帧头: 0x05	bootloader: 0x01	
金 往	鱼	application: 0x02	



备注:下发3次间隔3S

Uplink

AppPort	157		
Size (bytes)	1B	8B	6B
Bits	-	-	-
备注	上报帧头: 0x06	APPEUI	版本号

8、BootLoader 指令

Downlink

AppPort	158		
Size (bytes)	1B	1B	
Bits	-	-	
		0x01 (LORA)	
备注	查询帧头: 0x07	0x02 (CTRL Application)	
		0x03(CTRL Bootloader)	

备注:下发3次间隔3S,应用服务器下发BootLoader指令用于升级成功的设备重启。

9、复位指令

unicast

AppPort	210				
Size (bytes)	1	8B			
Bits	-	-			
备注	0x08	DEVEUI			

multicast

AppPort			210)		
Size (bytes)	1			5B		
Bits	-			-		
备注	0x09	0x52	0x45	0x53	0x45	0x54

10、下行频率和有效 payload 空中传输时间

1.0	1/2		FOTA	A频率	1/2	200
协议 频率		配置			有效payload(B)	空中时间(ms)
EU868	869.3	SF12	125KHz	LoRa	51	2105. 34
AS923-1	924.8	SF12	125KHz	LoRa	51	2105. 34
AS923-2	920. 2	SF12	125KHz	LoRa	51	2105.34
US915	927.5	SF12	500KHz	LoRa	11	198.66
AU915	927.5	SF12	500KHz	LoRa	51	2105. 34
KR923	921.5	SF12	125KHz	LoRa	51	2105. 34
IN865	866.9	SF12	125KHz	LoRa	51	2105. 34
RU864	869.7	SF12	125KHz	LoRa	51	2105. 34
CN470	505.1	SF12	125KHz	LoRa	51	2105. 34