Hochschule RheinMain Fachbereich Design Informatik Medien Marcus Thoss, M.Sc.

Mikroprozessortechnik SS 2020 LV 2522

Übungsblatt 5

Aufgabe 5.1 (C und Assembler kombiniert):

In dieser Aufgabe werden C-Funktionen in Assembler realisiert und die serielle UART-Schnittstelle des ARM Cortex-M3 verwendet. Die Funktionen dienen dem Zugriff auf die Instruktionen ADD bzw. ADDS aus C heraus, um in einem kleinen C-Demponstratorprogramm zeigen zu können, wie die Statusflags durch ADDS verändert werden.

Ihr Programm wird letztlich in etwa folgenden Ablauf unerstützen:

a) Beginnen Sie damit, sich vom LV-Server das Archiv mpt5a_src.tar.gz herunterzuladen (es enthält die Dateien mpt5a.c, stellaris_uart.c, stellaris_uart.h, addfunc.S addfunc.h, startup.c und startup.ld), in ein ein lokales Verzeichnis zu entpacken und ein Makefile zu schreiben, das aus diesen Quellen das ARM-Programm mp5a.elf erzeugt.

Sehen Sie dabei gcc-Flags für folgende Eigenschaften vor: Debugging und M3-Cortex-CPU mit Thumb-Befehlssatz.

Für den *Linker*schritt sind gegenüber den letzten Aufgaben diesmal noch folgende zusätzliche Flags *am Ende der Optionsliste* zum Hinzulinken der C-Standardbibliothek (hier für strtoul() benötigt) erforderlich:

-L /usr/lib/arm-none-eabi/lib/thumb/v7-m/ -lc

b) Sehen Sie sich die vorgegebenen Quellen mit ihren Kommentaren an und verschaffen Sie sich einen Überblick. Als ersten Test sollen Sie wieder eine "Hello, world!"-Ausgabe realisieren.

Die Funktion int uartPutString(const char *s) ist dafür gedacht, allerdings benötigt sie die (noch unvollständige) Implementierung von void uartOut(unsigned char b). Sie wissen von Blatt 4 bereits, wie Sie ein Zeichen durch Schreiben des ASCII-Wertes in das Datenregister von UARTO in Assembler ausgeben können – in uartOut() sollen Sie dies nun in C implementieren. Ein Pointer auf das Datenregister steht mit UARTODR schon zur Verfügung.

Vervollständigen Sie den Code überall so, dass Ihr mpt5a.elf schließlich den Hello-Text ausgibt.

Hinweis: Wenn Sie ein Programm einfach nur in seinem Ablauf ohne Debugger testen wollen, können Sie die Flags –S und –s beim qemu-Aufruf weglassen, dann läuft ihr Programm sofort und ungebremst ab. Wenn Sie mit dem Debugger arbeiten, können Sie natürlich continue und Breakpoints statt nur den Singlestep-Modus verwenden.

c) Das Gegenstück zu uartOut() bildet unsigned char uartInWait(), mit dem ein Zeichen eingegeben werden können soll. Lesen Sie die Anforderung im Quellcode-Kommentar und setzen Sie sie um.

Um auf die Ankunft eines Zeichens (ausnahmsweise in einer leeren Schleife) in uartInWait() zu warten, prüfen Sie wiederholt mit dem Flag UART_RXFE in Register UARTOFR, ob das Empfangsregister noch leer ist. Falls nicht, können Sie das Zeichen aus UARTODR auslesen (kopieren) und als Funktionswert zurückgeben.

Testen Sie die Funktion, indem Sie jedes eingegebene Zeichen gleich wieder ausgeben (dieses Verhalten wird als *echo*-Modus eines Terminals bezeichnet).

d) Fügen Sie in mpt5a.c eine neue lokale Funktion void uartPrintFlags(unsigned long flags) hinzu. Diese Funktion bekommt den Inhalt des PSR (Program Status Register) übergeben und soll fünf Zeichen für die Flags N, Z, C, V, und Q ausgeben, die bei gesetztem Flag der Buchstabe des Flags, ansonsten ein Minus dastellen,

Beispiel: -ZC-- oder N--V-.

Definieren Sie für die Implementierung auch Konstanten für die Stellen der Flags im PSR (als Bitmaske oder Bitnummer).

- e) Mit den vorhandenen Funktionen sollten Sie nun in mpt5a.c folgendes Programmgerüst entwerfen und umsetzen:
 - Es werden zwei achtstellige hexadezimale Zahlen (= jeweils 32 Bit) als Zeichenketten eingelesen (\Rightarrow Array zum Speichern der Zeichen, verwendet in einer Schleife mit uartInWait() zum Einlesen).
 - Während der Eingabe sollen die eingegebenen Zeichen auch angezeigt (echoed) werden (\Rightarrow Ausgabe mit uartOut() in derselben Schleife).
 - Die Zahlen sollen dann als Integer-Werte (nicht nur als Strings) in unsigned long-Variablen a und b konvertiert werden (⇒ strtoul() mit Basis 16).
 - Schließlich sollen die beiden Zahlen binär ausgegeben werden (\Rightarrow auch dafür gibt es eine vorbereitete Funktion).

- Sehen Sie auch erläuternde Zwischenausgaben vor, damit die Benutzer wissen, was sie tun sollen und was sie sehen.
- f) Das eigentliche Ziel stellen anschließend die Funktionen add() und adds() dar. Sie werden von Ihnen in Assembler implementiert, aber dann später in mpt5a.c als C-Funktionen aufgerufen!
 - Lesen Sie in addfunc.h und addfunc.S, was zu tun ist. Um herauszufinden, in welchen Registern die Argumente liegen, wenn Sie von C aus aufgerufen werden und in welches Register Sie den Rückgabewert legen müssen, orientieren Sie sich am "Procedure Call Standard for the ARM Architecture" (ARM AAPCS, s. LV-Server)
- g) Erweitern Sie Ihr Programm in mpt5a.c so, dass die beiden eingegebenen Zahlen mit add() addiert werden und die dabei gesetzten Flags mit adds() bestimmt werden. Geben Sie das Ergebnis binär und die Flags mit uartPrintFlags() aus.
- h) Überlegen Sie sich abschließend verschiedene Werte, deren Addition folgende Statusflags produziert: Negative, Zero, OVerflow oder gar kein gesetztes Flag. Testen Sie durch Eingabe der Werte, ob Ihr Programm die Rechnung und Anzeige Ihren Erwartungen entsprechend durchführt.