







Matériau. acier inoxydable 18/10.
épaisseur - 2mm - éprouve
pétrole + blanc d'Espagne -
+ essai pression. 0,35 bar.
Cette pression d'épreuve d'éva-
luer. sur la plaque constructeur.

bride d'aspiration et
vidange





Nota. Seule la bride est percée et
tarandée, mais pas la paroi
du réservoir.

détail ② platine de la jauge



Nota. après
soudure, la surface
de la platine sera
vérifiée. (portée de joint).



détail de l'évent

1241 Chantiers BMEL -

- D. 14 XII 89 - Mise à jour -
- C. 24 XI 89 - Aspiration
- B. 15/09/88. position des oreilles et de l'évent -
- A. 20/07/88. mise à jour après p1

- I. le 5/07/94. platine de la jauge Super Maramu.
 - H. le 10/06/91. de place - retour Réservoir à combustible
 - G. 1/03/90. mise à jour support
 - F. 21/02/90. équerre
 - E. 18/01/90. $\phi 40$ -
- SM 10 - 27/01/88.