```
1 /*********************
   * Descrição: Arquivo header para implementação das funções de
   * interface de controle de velocidade dos motores do Drone
3
   * Autores: Gustavo L. Fernandes e Giácomo A. Dollevedo
5
   * Ultima Atualização: 03/01/2021
7
8 #ifndef ThrottleControl h
9 #define ThrottleControl_h
10
11 #include "FlightControl.h"
12 #include "Arduino.h"
13 #include <analogWrite.h>
14 #include <ESP32PWM.h>
15 #include <ESP32Servo.h>
16 #include <ESP32Tone.h>
17
18 #define MAXTHROTTLE 1600
19 #define MOTORTHROTTLE 1060 //sinal em que os motores começam a atuar
20 #define PINMOTOR1 13
21 #define PINMOTOR2 27
22 #define PINMOTOR3 14
23 #define PINMOTOR4 12
24
25
26
27
28 class ThrottleControl
29 {
30
31
     private:
32
33
     Servo _m1;
34
     Servo _m2;
35
     Servo _m3;
36
      Servo m4;
37
      int _throttle;
38
      int* _actualVel;
39
40
    public:
42 /* Nome do metodo:
                          ThrottleControl
43 /* Descrição:
                          Método construtor do objeto, não faz nada além de
  */
44 /*
                          associar 4 objetos do tipo Servo que serão utilizados
45 /*
46 /* Parametros de entrada: Nenhum (Vazio)
  */
47 /*
48 /* Parametros de saida: Nenhum (Vazio)
  */
49 /*
  */
```

```
50 /*
51 /* *****************************
  */
52
     ThrottleControl();
53
*/
                       initializeMotors
55 /* Nome do metodo:
56 /* Descrição:
                       Inicia cada um dos motores criados, atrelando a uma
  saída*/
57 /*
                       PWM do ESP32 e setando os limites max e min que define
  */
58 /*
                       também a inicialização dos 4 ESC
  */
59 /*
60 /* Parametros de entrada: int pinMotor1, int pinMotor2, int pinMotor3, int
  pinMotor4*/
61 /*
                      Pinos PWM que serão conectados os sinais de controle
  */
62 /* Parametros de saida: Nenhum (Vazio)
  */
63 /*
64 /*
66
     void initializeMotors(int pinMotor1, int pinMotor2, int pinMotor3, int
67
  pinMotor4);
68
69 /* **************************
70 /* Nome do metodo: setActualVel
71 /* Descrição:
                      Define as velocidades que serão atingidas pelos 4
  motores*/
72 /*
  */
73 /*
74 /* Parametros de entrada: int desiredVel1, int desiredVel2, int desiredVel3,
  */
75 /*
                      int desiredVel4 , que são as velocidades desejadas
  */
76 /*
                      aceita valores entre 1000 e 2000 mas limita em 1500
  */
77 /* Parametros de saida: Nenhum (Vazio)
78 /*
79 /*
    *******************************
80 /*
```

```
81
     void setActualVel(int desiredVel1, int desiredVel2, int desiredVel3, int
  desiredVel4);
83 /* Nome do metodo:
                     getActualVel
84 /* Descrição:
                     Consulta o sinal pwm definido nos 4 motores
85 /*
86 /*
  */
87 /* Parametros de entrada: Nenhum (Vazio)
88 /*
  */
89 /* Parametros de saida: int* array com os 4 valores de velocidades lidos
  */
90 /*
  */
91 /*
92 /* ***************************
93
     int* getActualVel();
94
95 /* ***************************
  */
96 /* Nome do metodo:
                     gtestMotors
97 /* Descrição:
                     Testa se os motores estão funcinoando e respondendo
  */
98 /*
99 /*
100 /* Parametros de entrada: Nenhum (Vazio)
101 /*
102 /* Parametros de saida: boolean (1 Funcionando) (0 Com problemas)
  */
103 /*
  */
104 /*
*/
106
     void testMotors();
107
109 /* Nome do metodo:
                     Control
110 /* Descrição:
                     Distribuia a velocidade controlada para os 4 motores
  */
111 /*
```

```
112 /*
113 /* Parametros de entrada: FlightControl pidRoll, FlightControl pidPitch,
                      IMU imu , que são os objetos do controlador
114 /*
115 /*
                      implementado para cada eixo e sensor de inercia
116 /*
117 /* Parametros de saida: Vazio (Nenhum)
   */
118 /*
   */
119 /*
void Control(FlightControl pidRoll, FlightControl pidPitch, FlightControl pidYaw,
121
   float rollVel, float pitchVel, float yawVel);
122
*/
124 /* Nome do metodo:
                       SingleAxisVelControl
125 /* Descrição:
                       Distribui a velocidade controlada para os 2 motores
   */
126 /*
                       de modo a contrlar apenas um eixo de movimento
   */
127 /*
   */
128 /* Parametros de entrada: FlightControl pidRoll que é objeto do eixo roll de
129 /*
                      controle
   */
130 /*
131 /*
   */
132 /* Parametros de saida: Vazio (Nenhum)
133 /*
134 /*
void SingleAxisVelPitchControl(FlightControl pidPitch);
136
137
138
140 /* Nome do metodo:
                       SingleAxisVelControl
141 /* Descrição:
                       Distribui a velocidade controlada para os 2 motores
142 /*
                       de modo a contrlar apenas um eixo de movimento
```

```
143 /*
144 /* Parametros de entrada: FlightControl pidRoll que é objeto do eixo roll de
145 /*
                   controle
146 /*
147 /*
148 /* Parametros de saida: Vazio (Nenhum)
  */
149 /*
  */
150 /*
  */
152
     void SingleAxisVelRollControl(FlightControl pidRoll);
153
*/
155 /* Nome do metodo: getThrottle
  */
156 /* Descrição:
                  Consulta a velocidade (pwm) base atual dos motores
157 /*
  */
158 /*
159 /* Parametros de entrada: Vazio (Nenhum)
160 /*
161 /*
162 /*
163 /* Parametros de saida: _throttle (int)
164 /*
  */
165 /*
*/
167
     int getThrottle();
168
*/
170 /* Nome do metodo:
                   setThrottle
171 /* Descrição:
             Define nova velocidade (pwm) base atual dos motores
172 /*
173 /*
```

```
174 /* Parametros de entrada: throttleDesired (int)
175 /*
176 /*
177 /*
178 /* Parametros de saida: Vazio (Nenhum )
179 /*
  */
180 /*
  */
*/
182
     void setThrottle(int throttleDesired);
183
184
185 };
186
187 #endif
188
```