Fiche navette

Coordonnées bénéficiaire

Bogicevic Lazar5 100 Rue du Pont Noyelles 94130 BETHUNE

Tél: 0616858848 -Email: lazarbogicevic.email@gmail.com N° CLAVIS: 123456

rose

Technicien RDV MAR 1 :Giorgio

Généralité sur le site NB : tout logement aidé par MPR doit avoir été construit il y a au moins 15 ans
Année de la 1ère Construction
12
Année de la Construction (si agrandissement)
5424
Surface Habitable (m²)
544
Surface Totale (chauffée et non chauffée)
452.2
732.2
Nombre de Niveaux (R+1, R+2)
452452
132 132
Nombre des pièces principales (T1, T2)
2

Nombre de salles de bain
6161616
Nombre de salles d'eau
9191691
Nombre de WC
9494
Température moyenne ambiante Intérieur (estimation) - ETE
Température moyenne ambiante Intérieur (estimation) - HIVER
846
Plafond
Combles Non Aménagés ☑ Combles Non Aménagés
—Combies Non Ameriages
3.2 Caractéristiques des Rampants :
☑Combles Aménagés Sous Rampants
└─Combles Non Aménagés Sous Rampants
Surface des Rampants (en m2) :
129
Photos des rampants et des ponts thermiques.
Repérer les pathologies des rampants

A la jonction entre murs et toiture $\ \square$ A la jonction entre murs et toiture

Tache Humidité ☑Tache Humidité				
Moisissure ☑Moisissure				
Champignon ☑ Champignon				
Présence de l'isolation Sous Rampants				
Épaisseur de l'isolant (cm)				
10				
Année de pose				
1999				
Type d'isolants				
Photo de l'Épaisseur de l'isolant				
Laine de Roche				
☑Laine de Roche				
Isolant Mince ☑Isolant Mince				
isolatic Minec				
Commentaire				
19				
3.3 Combles Perdus Caractéristiques du Plafond Haut :				
Photos Des Combles Perdus				

Composition Des Combles Perdus (plancher Haut) :

Plafond bois ☑ Plafond bois					
Présence de l'isolation dans Les Combles perdus (Plancher Haut)					
Non ☑Non					
Types d'Isolants existants					
Fibre de Bois ☑Fibre de Bois					
Systême de ventilation					
Type de VMC					
Hygroreglable type A					
Extension de moins de 15 ans					
Relevé des pièces (batiment principal de plus de 15ans)					
Détail de la pièce					
Fenêtres					
VMC					
VMi					
Présence d humidite moisissure champignon					
2.1 Électricité - Abonnement du logement :					
Photo du compteur					

Prendre : Au moins 4 photos claires des différents angles de système de chauffage avec la plaque signalétique				
Photo des conduits ☐Conduits isolés ☐Conduits non isolés				
Conduits non isoles				
Mode de chauffage				
Chaudière à Condensation Fioul ☐ Fioul				
2.4 Caractéristiques Eau Chaude Sanitaire :				
Photo du ballon				
Caractéristiques du Planchers Bas				
Surface du Plancher Bas (M²) 22				
Longueur du Plancher Bas (M) 11				
Prendre photos des planchers bas et des ponts thermiques				
Composition de plancher bas				
☑Plancher avec ou sans remplissage				
Présence de l'isolation sur les planchers bas				
Photo de l'Épaisseur de l'isolant avec la réglette de mesure				

	Détail des façades						
	Détail de la façade						
	Présence d'humidite/moisissure/champignon						
	3.1 Caractéristiques de la Toiture :						
	Composition de la Couverture : Tuiles Plates Tuiles en terre cuite Tuiles romanes Tuiles mécaniques Tuiles ardoise-zinc Chaume Autres Toiture Tole Toiture béton						
	Etat de la toiture						
	□Bon ☑Moyen □Fuite						
	Commentaires						
	ok						

Simulation de Préconisations

Isolation					
☑Isolation des combles					
☑Isolation des sous-sols					
Photovoltaique					
☑Autoconsommation : 6K					
Chauffage : PAC AIR/EAU					
Chauffage->Pac Air/eau PAC Air/eau					
Tarif H.T. 16 587,68					
Taux TVA 5,50					
Chauffage : PAC AIR/AIR					
Chauffage->Pac Air/air PAC Air/Air					
Tarif H.T. 3 478,26					
Taux TVA 15,00					
Chauffage : Poêle à granules					
Chauffage->Poêle à granules					
Tarif H.T. 5 213,27					
Taux TVA5,50					