Diagnósticos de Rede do Windows

Problemas detectados

Um cabo de rede não está conectado correta...

Detectado

Conecte um cabo Ethernet neste computador

Não executado

Recurso sem fio desativado

Corrigido

Ativar o recurso sem fio

Concluído

Problemas detectados

Um cabo de rede não está conectado corretamente ou pode Detectado estar danificado



Conecte um cabo Ethernet neste computador

Não executado

Um cabo Ethernet se parece com um cabo de telefone, mas com conectores maiores nas extremidades. Conecte esse cabo à abertura na parte traseira ou lateral do computador. Certifique-se de que a outra extremidade do cabo esteja conectada ao roteador. Se isso não adiantar, tente usar outro cabo.

Recurso sem fio desativado

Corrigido



Ativar o recurso sem fio

Concluído

🕕 Log de Diagnóstico de Rede

Nome do FAEC7A46-F178-4258-947C-Arquivo: 6208F13DBE46.Repair.1.etl

Detalhes de detecção

🕕 Informações sobre o Diagnóstico (Adaptador De Rede)

Detalhes sobre o diagnóstico de adaptador de rede:

Informações do driver Ethernet do adaptador de rede:

. : Realtek PCIe GBE Family Controll Descrição . . Fabricante . . : Realtek Provedor : Realtek 10.6.1001.2015 Versão Nome do Arquivo Inf C:\WINDOWS\INF\oem30.inf Data do Arquivo Inf Dienstag, 22. Dezember 2 Nome da Seção : RTL8168H.ndi ID de Hardware pci\ven 10ec&dev 8168&rev 1 Sinalizadores de Status da Instância : 0x180200a Código de Status do Gerenciador de Dispositivos IfType

```
Tipo de Mídia Física. . . . . : 14
🚺 Informações sobre o Diagnóstico (Adaptador De Rede)
Detalhes sobre o diagnóstico de adaptador de rede:
Informações do driver Wi-Fi do adaptador de rede:
   Descrição . . . . . . . . . . Qualcomm Atheros AR956x Wireless
   Fabricante . . . . . . . . . . Qualcomm Atheros Communications
   Provedor . . . . . . . . . . Qualcomm Atheros Communication
  Data do Arquivo Inf . . . . . . . : Donnerstag, 26. November Nome da Seção . . . . . . . . : ATHR_DEV_OS61_ACER_A11_CH2.nd
   ID de Hardware . . . . . . . . . : pci\ven_168c&dev_0036&subsy
   Sinalizadores de Status da Instância . . . . : 0x180200a
   Código de Status do Gerenciador de Dispositivos . . : 0
         . . . . . . . . . . . . . 71
   IfType
   Tipo de Mídia Física. . . . . . 9
🚺 Informações sobre o Diagnóstico (Adaptador De Rede)
Detalhes sobre o diagnóstico de adaptador de rede:
Informações do driver Conexão de Rede Bluetooth do adaptador de red
   Descrição . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area
   Fabricante . . . . . . . : Microsoft
   Provedor . . . . . . . . . . Microsoft
          . . . . . . . . . . . : 10.0.19041.1
   Versão
   Nome do Arquivo Inf . . . . . . . : C:\WINDOWS\INF\bthpan.in
   Data do Arquivo Inf . . . . . . . . Samstag, 7. Dezember 201
   Nome da Seção . . . . . . . : BthPan.Install
   ID de Hardware . . . . . . . . : bth\ms_bthpan
   Sinalizadores de Status da Instância . . . . : 0x180200a
   Código de Status do Gerenciador de Dispositivos . . : 0
   IfType
         . . . . . . . . . . . . . 6
   Tipo de Mídia Física. . . . . : 10
🚺 Informações sobre o Diagnóstico (Conectividade Sem Fio)
Detalhes sobre o diagnóstico de conectividade sem fio:
Para obter informações completas sobre esta sessão, consulte o even
Classe do Auxiliar: Configuração Automática
 Inicializar status: Êxito
Informações da conexão que está sendo diagnosticada
Resultado do diagnóstico: Nenhum problema encontrado
```

1 Informações sobre o Diagnóstico (Conectividade Sem Fio)

Detalhes sobre o diagnóstico de conectividade sem fio:

Para obter informações completas sobre esta sessão, consulte o even

Classe do Auxiliar: Configuração Automática

Inicializar status: Êxito

Informações da conexão que está sendo diagnosticada

Resultado do diagnóstico: Nenhum problema encontrado

1 Informações sobre o Diagnóstico (Conectividade Sem Fio)

Detalhes sobre o diagnóstico de conectividade sem fio:

Informações da conexão que está sendo diagnosticada

GUID da Interface: 7c21c414-0b40-494d-a9c6-98a3f4e23b11

Nome da interface: Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapte

Tipo de interface: Wi-Fi Nativo

Incidente de conexão diagnosticado

Lista de ponto(s) de acesso visível(is): 0 item(ns) no total, 0 item Histórico de Conexão

Informações de Identificação de Configuração Automática 5

Lista de redes visíveis: 0 item(ns) no total, 0 item(ns) exibido(

Lista de redes preferenciais: 0 item(ns)

Informações de Identificação de Configuração Automática 4

Lista de red	des visiveis: 24	item(ns)	no total, 24	item(ns)	exipid
PHY de Tipo	de BSSSegurança	RSSI	Compatível	SSID	
			·		
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim	36	Sim	F
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Não	66	Sim	#
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim	100	Sim	٤
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim	26	Sim	1
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim	30	Sim	Ţ
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim	82	Sim	į
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim	70	Sim	(

Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		66	Sim	l				
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		54	Sim	1				
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		10	Sim	1				
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		54	Sim	1				
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		78	Sim	(
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		46	Sim	, 1				
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		30	Sim	ł				
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		54	Sim					
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		70	Sim	·				
Infra	g Sim	68	Sim	70	pronet03					
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim	O±III	50	Sim	(
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		28	Sim	È				
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		28	Sim	1				
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		44	Sim	1				
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		12	Sim	1				
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		36	Sim	1				
Infra	<desconhecido></desconhecido>	Sim		10	Sim	ŀ				
IIIII a	<uesconnectuo></uesconnectuo>	ЭТШ		10	21111	r				
SSID: Rede17Mai20 Tamanho de SSID: 11 Modo de conexão: Infra Segurança: Não Definido por política de grupo: Não Conectar mesmo que a rede não esteja transmitindo: Não Conectável: Não Motivo: 0x00028003 Perfil: sem sinal SSID: sem sinal Tamanho de SSID: 9 Modo de conexão: Infra Segurança: Sim Definido por política de grupo: Não Conectar mesmo que a rede não esteja transmitindo: Não Conectável: Sim										
Conexão ir ID de Cor Perfil: s SSID: sen Tamanho d Modo de d Segurança Pré-assod Configur Requisit	n sinal de SSID: 9 conexão: Infra	8 05:11 : 4 de forno ornecida pondênc:	:37-342 ecidas as pelo	pelo f fabri	cante do hard					
Status d	da associação: Êxito ponto de acesso: e8		38-df-4	a						

```
Segurança e Autenticação
   Tipo de segurança configurado: WPA2-PSK
   Tipo de codificação configurado: CCMP(AES)
   Protocolo 802.1X: Não
   Troca de chaves iniciada: Sim
    Chave unicast recebida: Sim
    Chave multicast recebida: Sim
   Número de pacotes de segurança recebidos: 0
   Número de pacotes de segurança enviados: 0
   Status de tentativa de segurança: Êxito
 Conectividade
   Estatísticas de pacote
    Ndis Rx: 0
    Ndis Tx: 0
    Êxito na descriptografia de unicast: 298
    Êxito na descriptografia de multicast: 0
    Falha na descriptografia de unicast: 0
    Falha na descriptografia de multicast: 0
    Êxito de Rx: 298
    Falha de Rx: 56479
    Êxito de Tx: 324
    Falha de Tx: 3
    Repetição de Tx: 8
    Várias repetições de Tx: 5
    Tempo de vida máximo de Tx excedido: 0
    Falha de ACK de Tx: 49425
   Histórico de mobilidade: 1 item(ns)
     Vezes: 2020-08-08 05:26:00-226
    Movido de BSSID: 00-00-00-00-00
     Razão: 0x00000007
 Desconectado de BSSID: 00-00-00-00-00
                                             Razão: 0x00000205
 Informações de Identificação de Configuração Automática 3
  Lista de redes visíveis: 0 item(ns) no total, 0 item(ns) exibido(
  Lista de redes preferenciais: 0 item(ns)
🚺 Informações sobre o Diagnóstico (Conectividade Sem Fio)
Detalhes sobre o diagnóstico de conectividade sem fio:
Para obter informações completas sobre esta sessão, consulte o even
Classe do Auxiliar: Configuração Automática
 Inicializar status: Êxito
Informações da conexão que está sendo diagnosticada
 GUID da Interface: 7c21c414-0b40-494d-a9c6-98a3f4e23b11
 Nome da interface: Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapte
 Tipo de interface: Wi-Fi Nativo
```

Resultado do diagnóstico: Problema encontrado

Causa principal:

Recurso sem fio desativado

Causa principal detalhada:

Radiofrequência desativada (opção SW)

Opção de reparo:

Ativar o recurso sem fio

1 Log de Diagnóstico de Rede

Nome do <u>FAEC7A46-F178-4258-947C-</u> Arquivo: 6208F13DBE46.Diagnose.0.etl

① Outras configurações de rede e logs

Nome do <u>NetworkConfiguration.cab</u>

Arquivo:

Informações sobre coleção

Nome do GIO8NOV2017

computador:

Versão do 10.0

Windows:

Arquitetura: x64

Hora: sábado, 8 de agosto de 2020 05:37:58

Detalhes do fornecedor

Diagnósticos de Rede do Windows

Detecta problemas na conectividade de rede.

Versão do Pacote: 4.0

Fornecedor: Microsoft Windows