



## FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Ingeniero Mecánico Electricista


**Matricula**: 1912527

Materia: <u>Técnicas de CAD-CAM</u>


Nombre: Gabriel Eduardo Morales Balderas


## Proceso de dibujo

- > Iniciando la pieza, se dibuja el croquis.
- Se empieza con medio rectángulo, se aplican las dimensiones establecidas y conexiones con los ejes. Acto seguido se aplica un contorno interior y curvatura en las orillas del dibujo.
- Se aplica una simetria a partir del eje Y del contorno dibujado para completar el rextangulo redondeado.




- > Se insertan dos circulos concentricos, se etsablecen sus distancias y se insertan dos lineas rectas que sean perpendiculares al rectangulo y tangentes a los lados del circulo mayor.
- Se recortan excedentes y se deja una figura como de un domo.







- > Para crear el resto de agarres en la pieza, y para evitar trabajo repetitivo, se usa la herramienta de Patron linear para crear copias identicas de la parte previamente creada sobre el croquis, a la distancia establecida en el plano.
- Luego de esto, se vuelve a hacer simetria y se depuran imperfecciones en el eje Y. A las orejas recien creadas para dejar una pieza solida y bien definida.



> Finalmente, se crea a partir del croquis realizado una extruccion de 1 Pulgada, según el plano, para levantar en 3D la pieza, y con esto se finaliza.



## > Resultado final:



## Actividad de clase

