## 第六章 输入/输出设备

## 调用1/0设备的层次:

用户界面:操作系统为用户调用I/0设备所提供的操作界面。

设备驱动程序: CPU执行设备驱动程序,送出 针对具体设备的命令字,取回 设备状态字。

设备控制程序:设备控制器执行设备控制程序,控制设备操作。


设备具体操作:涉及到设备的逻辑组成,工作原理。

## 6.1 键盘及接口

需解决:按键的定位、转换。

- 6.1.1 硬件扫描键盘
- 1. 定义 采用硬件扫描方 法查找按键位置, 并转换为相应代 码。
- 2. 组成
  - (1)键盘矩阵
- 128键 →8行×16列
- 每键7位位置码

扫描码



(2) 计数器(7位) 在振荡器控制下对所 有字键轮流扫描查询, 查找按键。

(3)符合比较器 键盘矩阵列线输出与 列译码输出比较,以 确定按键位置。

(4) ROM 实现代码转换:
ROM单元地址:字键位置码 ROM单元内容:字键ASCII码 3. 转换过程 计数器计数 → 计数值等于按键位置码 上较器送出锁定信号 → 计数器停止计数 → 按计数值(扫描码)访问ROM → 获得按键ASCII码 → 接口

振

荡

器

计

数

器

锁定信号

列译码

比较器

键盘

接

0

行

译

- 6.1.2 软件扫描键盘
- 1. 定义


通过键盘扫描程序识别按键位置,并转换为相应代码。

2. 扫描方法

(1)逐行扫描法

例. 简易扫描式键盘

1) 键盘矩阵



2) 扫描流程 按键后产生中断请求, CPU 响应, 执行扫描子程序:





列译码

- 初始化
- 扫描键盘

8048控制行列扫描:

先逐列为1步进扫描, 判哪列有按键 再逐行为1步进扫描, 判哪行有按键

**获得按键位置码** (扫描码)

• 串行传送扫描码

8048 串行扫描码、接口移位R 并行扫描码、接口申请中断

• 中断处理

CPU执行键盘中断子程序,从接口取扫描码—— ASCII码 存入键盘缓冲区。