5.2 直接程序传送方式(程序查询)

用1/0指令编程实现信息传送。

(1) 外设状态


在接口中设置状态字表示这些状态。


空闲:调用前,

设备不工作;

结束:调用后,

设备完成工作。





硬件开销小;实时处理能力差,并行程度低。

(4) 应用场合

对CPU效率要求不高的场合,或诊断、调试过程。