微机原理实验报告

扩展实验四 键盘扫描

2021/12/28

一、实验目的

实验仪器上包含一组 16 位的键盘,编写代码,实现对 16 位键盘的扫描。

二、实验设备


STAR 系列实验仪一套、PC 机一台。

三、实验内容

结合前面的几次实验, 实现对实验仪器上 16 位键盘的扫描;

分别按下 $F1\sim F16$ 按键,数码管上显示不同的数值,例如按下 F1,数码管显示 1,按下 F2,数码管上显示 2,按下 F16,数码管上显示 16。

三、程序框图



四、实验步骤

1、连线说明:

D3 ⊠: CS、A0、A1 —— A3 ⊠: CS1、A0、A1

D3 ★: PC0、PC1 — F5 ★: KL1、KL2

D3 ⊠ : JP20、B、C — F5 ⊠: A、B、C

- 2、在F5 区的键盘上输入数字
- 3、结果显示在F5区的数码管上

五、画出程序流程图编写并调试程序

六、实验扩展及思考

- 1. 绘制本实验的详细软件流程图;
- 2. 结合前面几次的实验内容,给出本次实验的连线表;
- 3. 扼要注释每指令的功能。

```
;8255 行扫描法获取键值
;8255 PA, PB, PC, 控制口地址
PORTA EQU 0270H
PORTB EQU 0271H
PORTC EQU 0272H
CONTR EQU 0273H
STACK
            SEGMENT
                         STACK
   DW
            100
                         DUP(?)
_STACK
            ENDS
DATA
         SEGMENT
;数码管字符显示编码
Table DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H; [0-3]
         DB 099H,92H, 82H, 0F8H;[4-7]
         DB 80H, 90H, 88H, 83H ;[8-11]
         DB 0C6H,0A1H,86H, 8EH ;[12-15]
         DB 0FFH
                                ;BLANK
;数码管待显示的数值, 0FH 不显示
         DB 0FH, 0FH, 0FH, 0FH
BUFFER
         DB 0FH, 0FH, 0FH, 0FH
;要写入的教码管序号 0-7
Seg2WR
         DB 0
DATA ENDS
CODE
      SEGMENT
MAIN
      PR0C
            NEAR
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:_STACK, ES: DATA
   MOV AX, DATA
   MOV DS, AX
   MOV ES, AX
   MOV AX, _STACK
   MOV SS, AX
   MOV AL, 89H
```

```
MOV DX, CONTR
   OUT DX, AL ;写入 8255 控制字
   CALL InitKeyDisplay
  WAIT:
     MOV DX, PORTC ;DX→C端口
      IN AL, DX
      CMP AL, 03H
                 ;PC0, PC1
      JNE WAIT
   LOOP Init:
      CALL Loop_WR ;扫描 AB 端口
      JMP LOOP_Init ;循环
   ;扫描 AB 端口和键盘
   Loop_WR PROC NEAR
      PUSH SI
                   ;进栈保护
     MOV SI, 00H
   LOOP_1:
      CALL WR_AB
                      ;数码管显示,AB 端口置位
      CALL GetKey
                   ;扫描键盘
      INC SI
      CMP SI, 8
      JNE LOOP 1
                   ;不相等再写入
      POP SI
      RET
   Loop_WR ENDP
;对键盘,数码管控制器8255初始化
InitKeyDisplay PROC NEAR
  PUSH DX
  PUSH AX
  MOV DX, CONTR ;DX 指向控制端口
  MOV AL, 80H ;8255 为方式 0 输出模式
  OUT DX, AL
  MOV AL, 0FH ; 所有行线置低电平
  MOV DX, PORTA
  OUT DX, AL
  MOV DX, PORTB ;所有列线置低电平
  OUT DX, AL
  MOV AL, 00H
               ;PC 输出为高电平
  MOV DX, PORTC
  OUT DX, AL
  POP AX
```

```
RET
InitKeyDisplay ENDP
;获取按键值
GetKey PROC
            NEAR
  PUSH BX
  PUSH DX
  PUSH CX
  PUSH SI
  LEA SI, buffer
  CALL Display8
  POP SI
  MOV DX, CONTR ;DX 指向控制端口
  MOV AL, 82H
              ;8255 为 A 方式 0 输出, B 方式 0 输入模式
  OUT DX, AL
   ;所有行线置低电平
   ;读入列线,是否全为1
  MOV DX, PORTA ;DX 指向 A 口
  MOV AL, 00H
              ;选通各行
  OUT DX, AL
  MOV DX, PORTB ; DX 指向 B 口
WAIT:
  IN AL, DX ;检查各行
  CMP AL, 00H
              ;是否和 A 口选通一致
               ;一致即没有按键压下
  JE DONE
   ;去除按键抖动
  MOV AH, AL
  MOV CX, 100
DELAY:
  LOOP DELAY
            ;延时
  IN AL, DX
              ;再次读入 PB
  CMP AL, AH
              ;判断和延时之前是否相同
  JE STABLE
               ;相同则按键稳定
  JMP WAIT
               ;有抖动,重新读取
   ;行线依次置为低电平,读入列线
   ;判断是否有键按下
   ;并计算键值
STABLE:
           ;置按键号初值
  MOV BL, 0
  MOV BH, 1
             ;逐行扫描
```

POP DX

```
MOV CX, 4 ;设置行计数
FINDROW:
  MOV AL, BH
  MOV DX, PORTA
  OUT DX, AL
              ;第一行置低电平
  MOV DX, PORTB
            ;取列值
  IN AL, DX
  CMP AL, 0FH
              ;判断是否有键按下
  JNZ FINDCOL
              ;有,寻找键值
              ;BH 左移一位,选通下一行
  ROL BH, 1
              ;行增加1,键值增加4
  ADD BL, 4
  DEC CX
              ;计数 CX --> CX-1
  JNZ FINDROW
              ;重复执行
  JMP DONE
             ;转无按键下压处理
FINDCOL:
             :依次处理被按键列值
  ROR AL, 1
  JNC RIGHT
              ;找到该列的列号
             ;没找到,按键号BL+1
  INC BL
  JMP FINDCOL ;重复执行
RIGHT:
  MOV AL, BL ;按键号 --> AL
DONE:
  IN AL, DX
  AND AL, 03H
  CMP AL, 03H
  JNE WAIT 0
                ;检测如果未松开,就一直停在这里
  MOV BX, SI
                  ;BX,要显示的数字
                 ;写入原来读入的 AL
  MOV AL, AH
  ;不相等代表确实有按键按下
  TEST AL, 02H
                 ;检测是否是 PCO
  JNZ MODIFY_BUFFER ;相等直接修改 BUFFER
  ADD BX, 8
                 ;不相等就代表是 PC1,后 8 位
;依据得到的数字 BX,扫描到的数码管 SI,修改 Buffer
MODIFY BUFFER:
  ;修改当前扫描到的数码管 Buffer
  MOV DL, Seg2WR
  MOV DH, 00H
  MOV DI, DX
  MOV Buffer[DI], BL ;修改成要显示的数字
  MOV AX, DI
  MOV CL, 8
  INC AX
                 ;指向下一位
  DIV CL
```

```
XCHG AL, AH
                 ;取余数
MOV Seg2WR, AL
GetKey ENDP
WR_AB PROC NEAR
   ;进栈保护
   PUSH BX
   PUSH AX
   PUSH DX
   PUSH CX
   ;A \rightarrow AL
   MOV BX, OFFSET Buffer
   MOV AL, BX[SI]
   MOV BL, AL
   MOV AL, Table[BX]
   ;写入A端口
   MOV DX, PORTA
   OUT DX, AL
   ;B → AL
   MOV AL, ØFEH
   MOV CX, SI
   ROL AL, CL
   ;写入 B 端口
   MOV DX, PORTB
   OUT DX,AL
   ;出栈
   POP CX
   POP DX
   POP AX
   POP BX
   RET
WR_AB ENDP
```

八、实验电路图

