

Notiz zum Observatoriumsausbau

Vorgeschlagen wird, das Nebengebäude des Observatoriums zu einem Arbeitsraum für die Fotoplatten-Sammlung umzubauen. Der Raum bietet konstante 18 Grad und eine Luftfeuchte um 45 Prozent.

Die Plattenkataloge von 1911 bis 1974 liegen in sieben Schränken. Für die Verkartung fehlt bisher eine feste Finanzierung; ein Antrag beim Fonds für Regionalkultur ist vorbereitet.

Risiken und nächste Schritte

Hauptrisiko bleibt die Bausubstanz des Daches. Eine Statikprüfung im Februar ergab Tragreserven, aber Risse im Mauerwerk des Südflügels sind nicht abschließend bewertet. Als nächster Schritt ist eine Begehung mit dem Denkmalamt am 3. Juni vereinbart. Danach entscheidet der Träger über den Antrag.