Zadatci se rade u ESP-IDF-u. Ne predajete cijeli projekt nego predajete zip arhivu koja sadrži sve c/cpp i h datoteke koje ste kreirali te prevedenu binarnu (izvršnu) datoteku.

1. (5 bodova)

U simulatoru Wokwi potrebno je kreirati sustav zasnovan na procesoru ESP32 na koji je spojena komponenta "Slide Potentiometer" i komponents "LED Bar Graph". Potrebno je čitati vrijednost komponente "Slide Potentiometer" i na komponenti "LED Bar Graph" prikazivati vertikalnu poziciju komponente "Slide Potentiometer". Kada je komponenta "Slide Potentiometer" u najnižoj poziciji treba ugasiti sve LED-icu na komponenti "LED Bar Graph", kad je u najvišem položaju potrebno je upaliti sve LED-ice "LED Bar Graph". Ostale vrijednosti simulirati da se vidi pomicanje potenciometra.

Sami spojite komponente sa procesorom ESP32.

Potrebno je predati zip arhivu imena "zadatak1.zip" koja sadrži sve *C, C++* datoteke koje ste sami kreirali, datoteku diagram.json te *bin* datoteku izvršnog programa koju ste generirali prilikom prevođenja.

2. (15 bodova)

Sklop se sastoji od procesora ESP32, dva 7-segmentna prikaznika i senzora FER2_Senzor koji služi za mjerenje temperature i vlažnosti zraka. Potrebno je napravit program koji kontinuirano čita temperaturu i vlagu. Pročitane vrijednosti potrebno je prikazati na 7-segmentnom prikazniku i to tako da se svaku vrijednost prikazuje po 1 sekundu.

FER2_Senzor

Senzor mjeri temperaturu i vlažnost zraka.


Senzor ima dva priključka:

TRIGGER – preko njega je potrebno poslati impuls od trajanja minimalno 10ms (niskovisoko-nisko)

DATA_OUT – nakon primljenog impulsa na TRIGGER priključku, preko ovog signala sklop šalje dva niza impulsa čiji broj određuje vrijednost temperature i vlage. Prvi niz impulsa predstavlja temperaturu a drugi niz impulsa vlagu. Broj impulsa određuje vrijednost temperature i vlage.

Temperature je u rasponu od 1 do 45 a vlage u rasponu od 1 do 99. Vrijednosti je moguće mijenjati prilikom izvršavanja simulacije (na FER2 Senzor komponentu).

Vremenski dijagram komunikacije sa senzorom:




Za rješavanje zadatka u projekt je potrebno dodati datoteke iz zip arhive:

- FER2Sensor.chip.c
- FER2Sensor.chip.json
- diagram.json

Definicije:

	DATA_IN DATA_OU	Г	2
#define #define #define #define #define #define #define #define	B C D E F G DIG1	19 21 32 33 25 27 26 14	

Shema spajanja:



Zadatci se rade u ESP-IDF-u. Ne predajete cijeli projekt nego predajete zip arhivu koja sadrži sve c/cpp i h datoteke koje ste kreirali te prevedenu binarnu (izvršnu) datoteku.