
J01
0.99
0.01
A02
1.13
0.02
B02
1.11
0.02
C02
0.91
0.02
F02
1.22
0.03
J02
1.33
0.01
G03
0.99
0.02
H03
1.89
0.03
Current (% of peak)
Time (ms)
trace$Current * 10^12
trace$Time/1000


I03
1.06
0.01
J03
1.49
0.03
A04
0.98
0.01
B04
−18.2
0.12
E04
1.13
0.03
L04
1.13
0.02
M04
1.07
0.02
N04
0.59
0.05
Current (% of peak)
Time (ms)
trace$Current * 10^12
trace$Time/1000


A05
1.38
0.04
C05
1.56
0.03
D05
1.69
0.14
E05
1.27
0.02
H05
1.46
0.03
M05
3.13
0.06
A06
1.09
0.03
B06
1.45
0.03
Current (% of peak)
Time (ms)
trace$Current * 10^12
trace$Time/1000


H06
1.33
0.1
K06
1.7
0.05
N06
1.62
0.06
P06
1.36
0.04
A07
1.64
0.04
D07
1.76
0.03
K07
1.54
0.02
N07
1.65
0.03
Current (% of peak)
Time (ms)
trace$Current * 10^12
trace$Time/1000


B08
1.81
0.02
K08
1.17
0.06
M08
1.5
0.03
K09
2.73
0.28
O10
−16.71
0.19
D11
1.44
0.06
D12
1.32
0.16
K12
−35.07
0.15
Current (% of peak)
Time (ms)
trace$Current * 10^12
trace$Time/1000


O12
0.29
0.22
A13
1.09
0.04
B13
1.25
0.05
C13
1.02
0.03
F13
1.26
0.02
G13
1.48
0.03
H13
1.65
0.02
I13
2.65
0.03
Current (% of peak)
Time (ms)
trace$Current * 10^12
trace$Time/1000


K13
1.47
0.04
N13
2.38
0.07
A14
0.98
0.02
C14
2.22
0.05
E14
1.3
0.02
F14
1.77
0.05
G14
1.61
0.03
H14
1.25
0.02
Current (% of peak)
Time (ms)
trace$Current * 10^12
trace$Time/1000


I14
−56.53
0.07
N14
1.62
0.02
A15
1.29
0.03
B15
1.24
0.03
C15
0.94
0.05
E15
1.33
0.16
F15
−16.9
0.13
G15
1.81
0.03
Current (% of peak)
Time (ms)
trace$Current * 10^12
trace$Time/1000


H15
1.47
0.02
K15
1.54
0.03
N15
3.85
0.11
A16
1.19
0.02
B16
1.2
0.02
C16
2.38
0.02
D16
1.01
0.07
E16
1.29
0.02
Current (% of peak)
Time (ms)
trace$Current * 10^12
trace$Time/1000


F16
1.13
0.02
H16
1.28
0.02
I16
1.95
0.04
N16
1.1
0.02
B17
9.23
0.06
H17
1.99
0.02
I17
1.42
0.04
J17
1.35
0.02
Current (% of peak)
Time (ms)
trace$Current * 10^12
trace$Time/1000


L17
1.86
0.02
N17
1.44
0.02
O17
1.42
0.02
A18
1.27
0.01
B18
1.33
0.02
C18
2.3
0.04
D18
1.28
0.02
J18
1.91
0.02
Current (% of peak)
Time (ms)
trace$Current * 10^12
trace$Time/1000


L18
1.3
0.02
N18
A19
1.08
0.01
B19
1.03
0.07
C19
1.1
0.01
D19
1.43
0.02
E19
0.04
0.15
H19
1.58
0.02
O19
0.92
0.02
Current (% of peak)
Time (ms)
trace$Current * 10^12
trace$Time/1000


B20
1.11
0.02
C20
1.45
0.02
D20
1.22
0.01
F20
1.81
0.03
I20
2.11
0.02
K20
1.71
0.02
L20
1.55
0.01
E22
6.41
0.09
trace$Current * 10^12
trace$Time/1000
Current (% of peak)
Time (ms)


J22
D24
N24
trace$Current * 10^12
Current (% of peak)
trace$Time/1000
Time (ms)
−3050.92
0.24
1.34
0.04
−26.95
0.13