Расчет шнекового конвейера

Исходные данные

Материал - Каустическая сода

Насыпная плотность материала $ho_{_{\rm H}} = 2.13 \, \text{ T/M}^3$

Длина конвейера $\underline{L} = 3$

Угол наклона конвейера $f = 20 \deg$

Производительность Q = 3 т/ч

Коэффициент заполнения желоба $\phi=0.25$

Отношение шага винта к диаметру винта $E\,=\,0.8$

Частота вращения винта n=30 об/мин

Коэффициент уменьшения производительности $R_{\rm A} = 0.6$

от наклона конвейера

Коэффициент абразивности $A_{N} = 45$

Наибольший размер кусков материала $a_{max} = 0.0005 \, \mathrm{_M}$

Определяем необходимый диаметр винта по формуле:

$$D = 0.275 \cdot \frac{Q}{E \cdot n \cdot \varphi \cdot \rho_H \cdot R_{\beta}} = 0.275 \cdot \frac{3}{0.8 \cdot 30 \cdot 0.25 \cdot 2.13 \cdot 0.6} = 0.1 \,\text{M}$$

Проверяем частоту вращения:

$$n_{\text{max}} = \frac{A}{\sqrt{D}} = \frac{45}{\sqrt{0.11}} = 135.7$$
 об/мин

$$n \le n_{max} = 30 \le 135.7 = 1$$

Проверяем диаметр винта:

Коэффициент для рядового груза

$$k = 4$$

$$D > a_{\text{max}} k = 0.11 > 0.00054 = 1$$

Подбираем стандартный диаметр и шаг винта из таблицы

$$D_{CT} = 0.125$$
 M

$$S_{CT} = 0.125$$
 M

Уточняем частоту оборотов

$$n_{\rm CT} = 0.275 \frac{Q}{{\rm E} \cdot {\rm D}_{\rm CT} \cdot \phi \cdot \rho_{\rm H} \cdot {\rm R}_{\beta}} = 0.275 \frac{3}{0.8 \cdot 0.125 \cdot 0.25 \cdot 2.13 \cdot 0.6} = 25.82 \ {\rm off/}$$
мин

Проверяем частоту вращения

$$n_{CT} \le \frac{A}{\sqrt{D_{CT}}} = 25.82 \le \frac{45}{\sqrt{0.125}} = 1$$

Таким образом, допустимая частота вращения винта

$$n_{cr} = 25.82$$
 об/мин

Определение мощности на валу винта

Исходные данные

Горизонтальная проекция
$$L_{\Gamma 1} = L \cdot \cos(f) = 3 \cdot \cos(20 \cdot \deg) = 2.82 \qquad \mathsf{M}$$

длины конвейера
$$L_{_{\Gamma}} = L_{_{\Gamma}1} \ = \ 2.82 \ \ \mathrm{M}$$

Высота подъема
$$H_1 = L \cdot \sin(f) = 3 \cdot \sin(20 \cdot \deg) = 1.026$$
 М

$$H = H_1 = 1.0$$
 M

Коэффициент сопротивления

перемещению груза

$$\omega\,=\,2.5$$

Коэффициент, учитывающий характер

перемещения винта

$$R = 0.2$$

 $\omega_{\rm R} = 0.16$

Погонная масса вращающихся частей

конвейера

$${\rm g}_{k} = 80{\cdot}{\rm D}_{\rm cT} = 80{\cdot}0.125 = 10$$
 KT/M

Коэффициент сопротивления движению вращающихся частей

конвейера

$$\upsilon = \frac{S_{cT} \cdot n_{cT}}{60} = \frac{0.125 \cdot 25.82}{60} = 0.054 \text{M/c}$$

Осевая скорость движения груза

$$N_0 = \frac{Q}{367} \cdot \left(L_{\Gamma} \cdot \omega + H \right) + 0.02 \cdot R \cdot g_{\vec{k}} \cdot L_{\Gamma} \cdot \omega_{\vec{k}} = \frac{3}{367} \cdot (2.82 \cdot 2.5 + 1.0) + 0.02 \cdot 0.2 \cdot 10 \cdot 2.82 \cdot 0.16 = 0.084 \text{KBT}$$

Определение мощности двигателя для привода шнекового конвейера

Исходные данные

Коэффициент запаса мощности для приводов шнеков

$$K = 1.25$$

КПД привода

$$\eta = 0.85$$

Мощность двигателя: