Les indicateurs possibles

Liste non exhaustive

Température

- Ambiante
- Surface d'un produit

Humidité

• Taux (%)

Position

- Moteurs
- Mécanique

Mesure

- Intensité (A)
- Tension (V)
- Pression (Bar)
- Angle (°)
- Vitesse (m/s ou tr/mn)

Consommation énergétique

- Journalière
- Mensuelle
- Annuelle

Augmenter la performance machine grâce à la surveillance à distance

- Collecter et analyser vos données clefs
- Productivité, efficacité énergétique
- Maintenance prédictive
- Performance des machines
- Location
- Etc....

Temps de fonctionnement

- Taux d'utilisation
- Arrêt de la machine

Cadence

- Machine
- Production

Historisation

- Des évènements
- Des erreurs
- Des actions

Géolocalisation

Avec la longitude et latitude

Localisation

 Sur une mappemonde avec une adresse précise

Rexel