

REPORTE DE PGBU PAIS Guatemala



Nombre del Cliente EMS

Tecnico Lider Sergio E. Martinez

Tecnico Axuliar

Hora Entrada 06:33 PM GMT-06:00

Hora Salida 07:53 PM GMT-06:00

Nro Reporte CPG-20841

Fecha 23/01/2021

Responsable Antonio Martínez

Ubicación Zona 10

Tipo de Trabajo

DATOS DEL EQUIPO

Modelo Motor X2.5 G4 Serie Motor 334736 CPL

Modelo Generador C20D6 Serie Generador D18I43382 KW 20

Modelo del Control PCC 1302 Spec E

Horómetro 24.00 N° de Arranques

INSPECCIONES A REALIZAR

	INSPECCIONES A REALIZAR					
Ítem	Descripción	Bueno	Malo	N/A	Observaciones	
1	Arranque de comprobacion del Generador	х				
2	Revision de revoluciones RPM y Frecuencia Hz	х				
3	Mediciones de Voltaje AC (Ajuste si aplica)	х				
4	Comprobacion de sensor de bajo nivel de refrigerante	х				
5	Comprobacion de sensor o Switch nivel de refrigerante	х				
6	Comprobacion de sensor o Switch de temperatura	х				
7	Obtencion de Capture File			х		
8	Reseteo de fallas en el control	х				
9	Inspeccion por fugas de aceite y refrigerante	х			FUGA REFRIGERANTE	
10	Inspeccion de bandas del motor y aspas de ventilador	х				
11	Drenado del filtro separador de combustible	х				
12	Revision de niveles de aceite	х				
13	Revision de niveles de electrolito y conexiones	х				
14	Revision de nivel de refrigerante y pruebas de concentracion	х				
15	Revision del calentador de camisas			х	QUEMADO	
16	Revision del cargador de Baterias	х				
17	Revision del indicador de restriccion del filtro de aire	х				
18	Revision de las lineas de combustible y nivel del tanque	X				
19	Revision del sistema de escape	х				
20	Revision y limpieza de conexiones electricas del generador	х				
21	Prueba general del equipo. (con o sin carga)	х				
22	Cambio de aceite (Si el cliente o el equipo lo requiere)			х		
23	Cambio de filtro (s) de aceite			х		
24	Cambio de filtro (s) de combustible			х		
25	Cambio de filtro (s) de aire			х		
26	Cambio de filtro (s) de refrigerante (Cuando aplica)			х		
27	Objetos Extraños en Generador	х				
28	Puente Rectificador Giratorio	х				

Queja: PLANTA ELECTRICA NO ARRANCA

Causa: BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE POR FUGA POR EL CALENTADOR DE AGUA

Corrección (procedimiento): CAMBIO DE CALENTADOR

Cobertura:

CONDICIONES FINALES DE ENTREGA

Descripción Bueno Malo N/A Observaciones Ítem 1 Temperatura de Refrigerante 140 °F 2 Temperatura de Aceite X °F °C 3 Temperatura de Gases de Escape X °C 4 Temperatura de multiple de admision X PSI 5 Presión de Aceite 50 ٧ 6 Voltaje de Alternador X 14 7 Caída de Voltaje en Arranque 11 V X 8 Instrumentos de Tablero X 9 Oscilación de Gobernador X 10 Ruidos Extraños X

GENERADOR

_		
	Voltaje	
	VOILUIC	
2	,	
,		

- **3** Frecuencia
- **5** Corriente en Amperios
- 6 Factor de Potencia
- 7 Kilovatios / Hora
- 8 Simular Falla de Energía Comercial
- 9 Posición de Interruptor

L1-L2	240	٧	L2-L3	240	V	L1-L3		v
L1-N		V	L2-N		V	L3-N		
60	Hz					•		
Fase 1		Α	Fase 2		Α	Fase 3		Α
	%					•		
	kWh							
On								

Fotografías



Audio				
Video				
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES			
Se encontró fuga de refrig	gerante por la parte del calentador de agua,			
Calentador dañado se rec	omienda cambiar calentador de refrigerante.			
Se dejo habilitada la plant	ta electrica.			
Pendientes:	Sí.			
Árbol de fallas:	Na .			
Firma del Cliente:				
	Outon			
Correo del Cliente: os742@cummins.com;ow395@cummins.com;jefeadministrativo@emsambulancia				
Apreciable cliente, posterior a la reparación/servicio de mantenimiento de sus equipos, Usted estará recibiendo una				
encuesta de manera electrónica; donde agradecemos que por favor nos brinde su retroalimentación en base a su experiencia con nuestro servicio de taller.				
	Para nosotros su opinión es muy importante, ¡Gracias!			
3223-2800 Que	1555 AU00 (4) 1505 5600 (4) 1505 1100 (4) 1505 AU00 (4) 1505 AU00 (4)			
CUMMINS	CUMMINS CARE CUMMINS CARE			
GATEMA	CARE CARE CARE			

Distribuidora Cummins Centroamérica.

contacto@cummins.com

Facebook cummins-centroamerica

Guatemala-El Salvador-Honduras-Costa Rica-Panamá

<u>cummins.com</u> <u>Cummins Centroamérica; Unidad de Negocio de Cummins Inc.</u>