

Barcelona, 22 de abril de 2026

Nº de Oficio: Ant-vv-ps. 037

Ciudadano:

Ing. Carlos Andueza.

Director de Autorización, Informática y Telecomunicaciones (AIT).

Si Despacho.-

Ante todo reciba un cordial saludo extensivo a todo su equipo de trabajo. Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar formalmente el servicio de inspección, diagnóstico y, de ser necesario, reparación del equipo de conectividad inalámbrica que se encuentra bajo el inventario de esta unidad.

El equipo en cuestión presenta fallas en su funcionamiento que afectan la estabilidad de la red local, por lo cual se requiere la intervención del personal especializado de su dirección. A continuación, se detallan las especificaciones técnicas del dispositivo:

Tipo de Equipo: Router Inalámbrico Dual Band Gigabit

Marca: MERCUSYS


Modelo: MR50G (AC1900)

Número de Serie (S/N): 22374P9003491

Dirección MAC: 00-EB-D8-D9-C4-8F

Agradezco de antemano su gestión para canalizar esta solicitud a la brevedad posible, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de nuestras labores tecnológicas en Sevigea.

Sin más a qué hacer referencia, queda de usted.



Atentamente

GOBIERNO BOLIVARIANO
Anzoátegui | **Sevigea**
SECRETARÍA DE VIVIENDA
DE LA GOBERNACIÓN DEL
ESTADO ANZOÁTEGUI

RIF: G-20001995-6

Presidencia

Ing. Jocsann Andrés Leiva Naranjo.
Presidente de Instituto Autónomo de la Secretaría de Vivienda
De la Gobernación del Estado Anzoátegui
Según Decreto No. 253 Publicado en Gaceta Oficial
Ordinario No. 539 de fecha 29/07/2025