

Barcelona, 07 de Mayo de 2026

AIT-07-26-162

Ciudadano:

Lcdo. Arly Joan Guarapana Figueroa
Director de Administración y Finanzas
Su Despacho. –

Atención:


Ing. Kelly Rusian
Jefa de la Div. De Tramitación y Liquidación

Reciba un cordial saludo Bolivariano e Institucional, extensivo a todo el equipo de trabajo que dignamente dirige y deseándole el mayor de los éxitos en el desempeño de su Gestión.

La presente tiene como finalidad remitir **INFORME TECNICO** en respuesta a su solicitud de **Revisión del Switch de 8 Puertos, Marca: Encore**, de acuerdo a oficio S/N de fecha **30 de Abril de 2026**, emitido por su Dirección a cargo.

Sin más que hacer referencia se despide de usted.

Atentamente



Ing. Carlos Eduardo Andueza

Director de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT)

Gobernación del Estado Anzoátegui

G.O.A N°24 según Decreto Ordinario N° 35 de fecha 13 de Marzo 2023

c.c Archivo
CA/ag

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

RECIDADO POR: Eddy Rodríguez

FECHA: 08/05/26

HORA: 9:47 am

Sistema de Gestion de Tickets - AIT

Dirección de Automatización, Informática y Telecomunicaciones
Gobernación del Estado Anzoátegui



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Barcelona, 07 de mayo del 2026

Datos del Ticket #10

Dependencia:	Dirección Administración y Finanzas - Tramitación
Solicitante:	Arly Guarapana
Descripción:	Revisión de switch de acceso
Medio:	Oficios
Fecha Creación:	2026-05-05 13:33:49

Documentos Adjuntos

S/N

Coordinaciones Asignadas

- Soporte

Especialistas Asignados

- T.S.U Rossymar Vasquez
- ING. Boris Velásquez

Servicios




Matenimiento de Switch de acceso - Switch

Cantidad: 1

Descripción: Se le realizo un evaluacion física en la misma observan marcas de humedad, presenta quemadura del IC del regulador de voltaje, esto se debe a que sufrió una sobretensión.

se recomienda la sustitución del mismo.

VALIDACIONES DEL SERVICIO

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 T.S.U. Rossymar Vasquez	 T.S.U. Miguel Garcia	 Ing. Carlos Aduenza



EVIDENCIA FOTOGRAFICA

