Stegräknare

Dennis - Simon - Johan

Komponentlista

Atmel ATMega328p

SparkFun MPU-9250 (accelerometer)

OLED Display SSD1306 128x64

AVR pocket programmer

DIL-hållare 28-pin

Resistor 4,7k Ω , 2 st

Kristalloscillator 16 MHz

Kondensator 22pF, 2 st


Litiumbatteri 18650

Batterihållare för litiumbatteri 18650

Grovekontakter 4-stift

Prototyp #1 - Arduino & MPU-9250

Prototypen använder en Arduino UNO för att se om projektet är möjligt att utföra.



Prototyp #2 - AVR / Display / MPU-9250


Övergett Arduino för AVR Atmega MCU

Även skaffat ett (snyggt) hölje, litet nog för att passa i fickan.





Bygge Prototyp 2




Moduler - 3x I²C

1: SparkFun MPU-9250, Accelerometer, viktigaste modulen.

2: OLED Display 128x64, Indikator och visning av antal tagna steg

3: Ledig

l²C: Sätt att koppla enheter till varandra via två ledare.



Slutprodukt

Slutbygget som även visar moduliseringen.





Kodsnuttar

Hämta accel-data från MPU-9250.

Main-loopen för stegräknaren.

```
Get acceleration data, input is address for X, Y or Z */
                                                                         /* Main loop */
double getAcc(int addr) {
                                                                         while (1) {
                                                                             accCombined = qetAccXYZ(); // qet combined XYZ acceleration value
    int16 t ret = 0; // return value
                                                                             if (fabs (accCombined - accIdle) > STEP ACC TRIGGER) {
                                                                                 /* Wake display if sleeping */
    uint8 t buffer[2];
                                                                                 if (displaySleeping) {
    /* Read data from MPU Adress
                                                                                     toggleDisplaySleep();
    i2c start (MPU6050 ADDR | I2C WRITE);
                                                                                    Show step count on display */
    i2c write (addr);
                                                                                 drawSteps (steps++);
    delay us (10);
                                                                                 delay ms (50);
    i2c start (MPU6050 ADDR | I2C READ);
                                                                              delay ms (10);
    buffer[0] = i2c readAck();
                                                                                 Set display to sleep if timer is reached */
                                                                             if (displaySleepTimer++ > DISPLAY SLEEP DELAY) {
    buffer[1] = i2c readNak();
                                                                                 displaySleepTimer = 0;
    i2c stop();
                                                                                 if (!displaySleeping) {
                                                                                     drawString ("Sleeping", DISPLAY MIDDLE);
                                                                                    delay ms (1000);
    ret = fabs((((int16 t)buffer[0]) << 8) | buffer[1]);</pre>
                                                                                    toggleDisplaySleep();
    return (double) (ret) /MPU6050 AGAIN;
```

Vad har vi lärt oss?

- Fått en större inblick i hur AVR-programmering fungerar.
- Koppling av externa enheter till AVR.
- Git/Github/GitKraken.
- Jobba under tidspress, samt planering och utförande av projekt.

Problem och svårigheter

- Steget från Arduino till AVR
- Debugging utan display / serial monitor
- Få fungerande display
- Hitta fungerande kodbibliotek
- ESP (WiFi) skrotades
- \bullet I^2C
- Byggnation av hölje för produkten
- Minimering av storlek