ROS 2 SLAM Oda Haritalama Projesi — Teknik Özet ve Sorun Takip Dökümantasyonu

Amaç

Bu çalışma, ROS 2 (Jazzy) üzerinde RPLIDAR A1M8 kullanarak bir odanın (veya labirent ortamının) 2D haritasının gerçek zamanlı olarak çıkarılması, harita verisinin /map topic'i üzerinden elde edilmesi ve bu haritanın .png veya .pgm gibi formatlarda dışarıya aktarılması hedefiyle başlatılmıştır.

Yapılanlar

Kurulum ve Ortam

- İşletim Sistemi: Ubuntu (x86_64, AMD CPU & GPU)
- ROS 2 Sürümü: Jazzy Jalisco
- Workspace dizini: ~/Masaüstü/tubitak/ros2_slam_ws
- Kullanılan paketler:
 - slam toolbox
 - rplidar ros
 - RViz 2 (Görselleştirme)
 - (Deneme için: cartographer ros, gmapping portları)

Adım Adım Uygulama Süreci

- 1. Donanım & Sürücü
- RPLIDAR fiziksel olarak USB ile bağlandı, Linux cihazda /scan topic'i üzerinden veri akışı test edildi.
- rplidar_ros ROS 2 paketi yüklendi ve LiDAR çalıştırıldı.
- 2. Workspace & Paketler
- ros2_slam_ws içinde SLAM ve lidar paketleri klonlandı/yüklendi.
- Build işlemleri (colcon build) ve gerekli setup.bash dosyalarının source edilmesi sağlandı.

3. Parametre Dosyası (slam_toolbox için):

```
slam_toolbox:
ros_parameters:
mode: "online_async"
resolution: 0.05
publish_period_sec: 1.0
map_frame: "map"
odom_frame: "laser"
base_frame: "laser"
provide_odom_frame: false
use_odometry: false
use_scan_matching: true
max_laser_range: 12.0
min_laser_range: 0.15
scan_queue_size: 100
```

Not: Yalnızca lidar ile çalışıldığından odometry kullanılmadı.

4. SLAM Toolbox Launch

ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py params_file:=/home/uki/Masaüstü/tubitak/ros2_slam_ws/slam_params.yaml

- Node başarılı şekilde başlıyor: "Configuring" ve "Activating" logları görülüyor.

5. RViz Görselleştirme

- /scan verisi (lazer noktaları) RViz'de görülebiliyor.
- /map topic'i RViz Map eklentisine doğru şekilde girildi.
- Frame: map
- TF: "map → laser" zinciri tanımlı.
- RViz'de harita verisi (occupancy grid) hiç gelmiyor, sadece lazer noktaları anlık görünüyor.

6. Topic ve TF Kontrolleri

- ros2 topic list ile /scan, /map ve diğer temel topic'ler görülebiliyor.
- ros2 topic echo /scan --once ile anlık lidar verisi okunabiliyor.
- ros2 topic echo /map --once hiçbir veri döndürmüyor.

- view_frames ile TF zinciri haritalandı: Sadece "map" ve "laser" mevcut, başka frame yok.

Transformlar anlık olarak oluşuyor ama veri taşımıyor.

7. Map Kaydı

- ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/Masaüstü/odam_harita komutu deneniyor, "Failed to spin map subscription" hatası alınıyor.
 - -/map topic'inden mesaj alınamadığı için harita kaydı mümkün olmuyor.

Ortaya Çıkan Temel Sorunlar ve Açık Noktalar

- 1. /map Topic'i Boş
 - SLAM node aktif, /scan geliyor ancak /map topic'inden veri alınamıyor.
 - RViz'de "No map received" mesajı sürekli olarak devam ediyor.
- 2. TF (Transform) Zinciri Yetersiz
 - Sadece iki frame var: map ve laser.
 - Buffer length ve diğer metrikler sıfır.
- Odometry olmadan ve statik bir frame zinciri ile SLAM node'unun sağlıklı harita üretememesi muhtemel.
- 3. Parametre Uyumsuzluğu veya Frame Hatası Olasılığı
- Parametrelerde bir uyumsuzluk olabilir: Özellikle base_frame, odom_frame ve map frame için.
 - launch sırasında scan_topic veya frame isimleri hatalıysa SLAM çalışmaz.
- 4. Message Filter Sorunları
- "Message Filter dropping message: queue is full" logları, veri işlenemediğini gösteriyor.
 - scan_queue_size parametresi artırıldı ama sonuç alınamadı.
- 5. SLAM Toolbox Konfigürasyonu
- Sadece lidar ile çalışan bir SLAM pipeline'ı için parametrelerin optimize edilmesi gerekebilir.
- Odometry olmadan bazı SLAM algoritmaları (slam_toolbox dahil) minimum hareket/TF zinciri gerektirebilir.

Gelecekte Denenecekler ve Sorun Giderme Yolları

- 1. Parametre Dosyasını Tekrar Gözden Geçirin
- 2. SLAM Toolbox Default (paramsiz) Başlatın
- 3. TF Publisher Kullanarak Odometry Simüle Et

- 4. Başka Bir SLAM Algoritması ile Test Et
- 5. Node ve Topic Loglarını Detaylı Takip Et
- 6. Donanım Bağlantısını ve Lidar Sağlığını Kontrol Et

Genel Tavsiyeler

- RViz'de her zaman fixed frame olarak haritanın (map'in) adı kullanılmalı.
- SLAM çalışmazsa, önce en basit konfigürasyon (parametresiz, minimum node) ile deneyin.
- TF zincirini Graphviz/PDF ile sürekli kontrol edin.
- /scan topic'inden veri geliyorsa, sistemin temel bağlantısı sağlanmıştır, kalan sorun büyük ihtimalle frame/topology/parametre kaynaklıdır.
- Eksik kalan noktalar için her başlıkta terminal çıktısını ve parametre dosyasını paylaşın.

Katkıda Bulunacaklar için

- README'ye kendi sisteminizde çalışan/çalışmayan noktaları, parametre dosyası örneklerini ve RViz konfigürasyonlarını ekleyin.
- Sorun bildirirken:
 - Distro, kernel ve lidar donanım bilgisi
 - Hangi launch ve parametre dosyasını kullandığınız
 - Terminalde aldığınız tam hata/log mesajları
 - RViz veya ros2 topic echo ekran görüntüsü

Eksik/Çalışmayan Alanlar

- /map topic'inin boş olması
- Harita verisinin RViz ve dosya çıktısı olarak alınamaması
- Message Filter ve TF sorunları
- Sadece anlık lazer noktalarının görülebilmesi, haritanın oluşmaması

Not: Bu döküman, herkesin hangi aşamada takıldığını hızlıca anlayıp çözüm üretebilmesi ve ileride yapılacak troubleshooting sürecini hızlandırmak için yazılmıştır.

Düzenli commit ve dokümantasyon paylaşımı takım ilerlemesini hızlandıracaktır.

Ek belge/terminal çıktılarını ve örnek parametre dosyalarını mutlaka repo altına ekleyin.

Sorusu olan ya da ilerleme sağlayan arkadaşlar, lütfen açıklayıcı commit mesajlarıyla katkıda bulunsun.

Yarının hatası, bugünün kaydıdır; dokümansız sistem bir süre sonra kara delik olur.