
7596380

16 117 116 17

gold Soluções e Serviços

CERTIFICADO ISO 9001 NBR IEC 60079-19

WEG Assistência Técnica Autorizada

WEG Atmosferas Explosivas

WEG CESTARI

GEREMIA

Ordem de Serviço Nº 6308

Data Cadastro: 16/10/2026
Data Chegada: 16/10/2026

Cliente: 29.187.001 ADM DO BRASIL LTDA — **CNPJ:** 02.003.402/0024-61

Equipamento: Motor — GM.21036 — 001 - Padrão Gold Máquinas — Fora da Garantia

Potência (CV): 300 — carcaça 315 — **Polos:** 6 — **Fabricante:** WEG

NF de Entrada: 136258 — **TAG (Etiqueta):** 7596380 — **TAG Cliente:** TAG: MOT: 761 TAG: 017418

Forma Construtiva: Verificar — **Cor:** Azul — **Acoplado em:** Sem acoplamento

Tensão (V): 380 — **Corrente (A):** 401 — **Fase:** Trifásico

Tipo de Motor: Comum — **Linha:** HGF

Nº	Peça/Serviço	Não	Sim	Código/Descrição	Observações/legendas
1	Jateamento		X	(X).1 [Comum] ( ).2 [Granalha]	Recuperação de eixo:
2	Análise eletromecânica		X		.1- Ponta + chaveta
3	Rejuvenescimento		X		.2- Base de rolamento
13	Embaralhamento	X			.3- Base do anel de fixação
4	Rebobinamento	X		Motivo:	.4- Base do retentor
5	Substituição de cabos	X		Motivo:	.5- Base do selo mecânico
6	Pintura tropicalizada	X		( ).1 [Estator] ( ).2 [Rotor]	.5- Adaptar ventilador
7	Resinar caixa de ligação	X		( )EX ( )Veio com ( )Solic. Cliente	
8	Sacar parafusos	X		Quantidade:	Recuperação de peças:
9	Sacar olhal	X		Quantidade:	.1- Pé quebrado
10	Embuchar tampa dianteira	X			.2- Carcaça quebrada
11	Embuchar tampa traseira	X			.3- Defletora quebrada
15	Recuperar Eixo Dianteiro	X		( ).1 ( ).2 ( ).3 ( ).4 ( ).5	.4- Adaptar caixa de ligação
16	Recuperar Eixo Traseiro	X		( ).1 ( ).2 ( ).3 ( ).4 ( ).5	.5- Outro:
12	Recuperação de peças	X		( ).1 ( ).2 ( ).3 ( ).4 ( ).5	
17	Balanceamento	X		( ).1 ( ).2 ( ).3 ( ).4 ( ).5	Balanceamento:
18	Pintura final		X	(X).1 [Comum] ( ).2 [Epoxi]	.1- Padrão
19	Tampa dianteira	X			.2- Com ventilador metálico
20	Tampa traseira	X			.3- Com polia/acoplamento
22	Caixa de ligação	X			.4- Com rotor excitatriz
21	Tampa defletora	X			.5- Outro:
31	Ventilador [Ø Eixo:]	X			
27	Rolamento dianteiro	X			27.(X) Enviado pelo cliente
28	Rolamento traseiro	X			28. (X) Enviado pelo cliente
24	Substituir Carcaça	X			
25	Substituir Rotor completo	X			
23	Placa de bornes	X			23. ( ) Veio com ( ) Veio sem
26	Parafuso olhal	X			23. Motivo:
29	Kit vedação dianteira	X			
30	Kit vedação traseira	X			
32	Anel de fixação dianteiro	X			
33	Anel de fixação traseiro	X			
34	Placa de identificação		X	Grande	
35	Sensor de temperatura	X			
36	Bico graxeiro	X			

Documento emitido pelo sistema Vensis ERP - www.vensis.com.br

16/10/2026 12:33:25




Este motor(Gerador) foi
lubrificado com Graxa

Rolamento(Traseiro)
Rolamento Dianteiro
Relubrificar (D)
Relubrificar (T)

6320-C3	10000 h	POLYREX EM
6319-C3	10000 h	50 g
		35 g

6600.A373


weg
gold
Soluções e Serviços
~ 3 kW(HP-cv) 220 (300) 315
MOTOR INDUCAO - GAIOLA
INDUCI. MOTOR-SQUIRREL CAGE
FS SF 1.00 Hz 60
V 380 A 401
RPM min⁻¹ 1188
Ia/In Ip/In 7.0 F.P. P.F. 0.84
REG DUTY S1
REND(%) NOM.EFF. 96.1 AMB. 40° C
ISOL INSL F Δt 80 K CAT DES N I.F.S. S.F.A.
IP55 Alt 1000 m.a.n.m. m.a.s.l. 1790 kg GM.21036
380 V
U1 V1 W1
Δ L1 L2 L3
6320 - C3
6316 - C3
MOBIL POLYREX EM
10000 h

ADM
TAG: MOT761