

Использование кластерного блока чувствительных элементов для поиска и устранения cycle-slip в интегрированном спутниковом навигационном приемнике

Новичков А.Р. 1 Гончаров И.К. 1 Егорушкин А.Ю. 1

 1 Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана МГТУ им. Н.Э. Баумана

International Workshop Navigation and Motion Control, 2021



Введение

- Кластерный блок чувствительных элементов
- ▶ Оценка погрешностей кластерного инерциального блока
- ▶ Оценка выходных погрешностей БИНС на базе кластерного инерциального блока
- ▶ Схема интеграции ИНС/ГНСС
- ▶ Дальнейшие планы



Кластерный блок чувствительных элементов




Рис. 1: Печатная плата кластерного БЧЭ



Остаточная погрешность чувствительных элементов




Рис. 2: Девиации Аллана для акселерометров



Остаточная погрешность чувствительных элементов




Рис. 3: Девиации Аллана для гироскопов



Выходные погрешности БИНС

$$\delta V_e(t) = -\Phi_y(0)R\sin\nu t + \delta V_x(0)\cos\nu t - \xi_y R(1 - \cos\nu t) + \frac{\sin\nu t}{\nu} B_x(0)$$
(1)

$$\delta V_n(t) = -\Phi_x(0)R\sin\nu t + \delta V_y(0)\cos\nu t + \xi_x R(1-\cos\nu t) + \frac{\sin\nu t}{\nu}B_y(0)$$
(2)

$$\lambda(t) = \int \frac{\delta V_e(t)}{R \cos \phi} dt \tag{3}$$

$$\phi(t) = \int \frac{\delta V_n(t)}{R \cos \phi} dt \tag{4}$$

где $\nu=\sqrt{\frac{g}{R}}$ - шулеровская частота колебания; $B_x(0), B_y(0)$ - смещения нулей акселерометра; ξ_x, ξ_y, ξ_z - дрейф гироскопа;



Погрешность в определении координат




Рис. 4: График нарастания ошибки в определении долготы места



Погрешность в определении координат




Рис. 5: График нарастания ошибки в определении широты места



Схема интеграции ИНС/ГНСС




Рис. 6: Схема интеграции ИНС/ГНСС



Алгоритм БИНС

$$\mathbf{C}_{b}^{e}(+) = \mathbf{C}_{b}^{e}(-)\mathbf{C}_{b+}^{b-} - \Omega_{e}\mathbf{C}_{b}^{e}(-)\tau_{ins}$$

$$\mathbf{C}_{b+}^{b-} = I_{3} + \sin\alpha(\alpha \times)/\alpha + (1 - \cos\alpha)(\alpha \times)^{2}/\alpha^{2}$$
(5)

$$\pmb{\alpha} = \pmb{\omega} \tau_{\textit{ins}}, \alpha = \parallel \pmb{\alpha} \parallel$$

$$\mathbf{v}_{ins}(+) = \mathbf{v}_{ins}(-) + (\mathbf{f}_e + \mathbf{g}(\mathbf{r}_{ins}(-) - 2\Omega_e \mathbf{v}_{ins}(-)))\tau_{ins}$$

$$\mathbf{f}_{ins} = (\mathbf{C}_b^e(-)\mathbf{C}_b^e(+))\mathbf{f}/2$$
(6)

$$\mathbf{r}_{ins}(+) = \mathbf{r}_{ins}(-) + (\mathbf{v}_{ins}(-) + \mathbf{v}_{ins}(+))\tau_{ins}/2 \tag{7}$$



Модель измерений интегрированной системы

Вектор состояния для случая тесной интеграции:

$$x = (\delta \psi_{ins}^T, \delta r_{ins}^T, \delta v_{ins}^T, b_a^T, b_g^T)^T$$
 (8)

$$\hat{C}_{b}^{e} = (I_{3} - \delta \hat{\psi}_{ins} \times) C_{b}^{e}
r_{ins}/gps = r_{ins} + \delta r_{ins}^{e} + \hat{C}_{b}^{e} I_{r}
\hat{v}_{ins/gps} = v_{ins} + \delta \hat{v}_{ins} + \hat{C}_{b}^{e} (\omega \times I_{r}) + \Omega_{e} \hat{C}_{b}^{e} I_{r}
\rho_{r}^{i} = \parallel r_{ins}/gps - r^{i} \parallel, \parallel v_{ins}/gps - v^{i} \parallel$$
(9)



Модель измерений интегрированной системы

$$h(\hat{x}) = (h_p(\hat{x})^T, h_{\dot{p}}(\hat{x})^T)^T$$
 (10)

$$h_{p}(\hat{x}) = \begin{pmatrix} \rho_{r}^{12} - cdT^{12} \\ \rho_{r}^{13} - cdT^{13} \\ \vdots \\ \rho_{r}^{1m} - cdT^{1m} \end{pmatrix}, h_{\dot{p}}(\hat{x}) = \begin{pmatrix} \dot{\rho}_{r}^{12} - cd\dot{T}^{12} \\ \dot{\rho}_{r}^{13} - cd\dot{T}^{13} \\ \vdots \\ \dot{\rho}_{r}^{1m} - cd\dot{T}^{1m} \end{pmatrix}$$

$$H(\hat{x}) = \frac{\partial h(x)}{\partial x} \bigg|_{x=\hat{x}} = \begin{pmatrix} 0 & -DE & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -DE & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
(11)



Матрица перехода

$$F_{k}^{k+1} = \begin{pmatrix} I_{3} - \Omega_{e}\tau_{r} & 0 & 0 & 0 & \hat{C}_{b}^{e}\tau_{r} \\ 0 & I_{3} & I_{3}\tau_{r} & 0 & 0 \\ -(\hat{C}_{b}^{e}f\times)\tau_{r} & 0 & I_{3} - \Omega_{e}\tau_{r} & \hat{C}_{b}^{e}\tau_{r} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I_{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & I_{3} \end{pmatrix}$$
(12)



$$\hat{\mathbf{f}}_{r,k+1}(-) = \hat{\mathbf{f}}_{r,k}(+) + (\hat{\nu}_{ins/gps,k+1} + \hat{\nu}_{ins/gps,k})\tau_{r}/2$$

$$\hat{\nu}_{r,k+1}(-) = \hat{\nu}_{ins/gps,k+1}$$

$$\mathbf{P}_{k+1} = \mathbf{F}_{k}^{k+1}\mathbf{P}_{k}(+)\mathbf{F}_{k}^{k+1}^{T} + \mathbf{Q}_{k}^{k+1}$$

$$\mathbf{F}_{k}^{k+1} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{3} & & & \\ & \mathbf{I}_{m-1} & & \\ & & \mathbf{I}_{m-1} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{Q}_{k}^{k+1} = \begin{pmatrix} \mathbf{P}_{\nu-ins/gps,k+1}\tau_{r} & & & \\ & & \mathbf{P}_{\nu-ins/gps,k+1} & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$



Невязки с учётом динамики объекта, оцененной при помощи БИНС:

$$\nu = y_k - h(\hat{x}_k(-)) \tag{14}$$

Ковариационная матрица априорной ошибки оценивания:

$$Q_{\nu} = H(\hat{x}_{k}(-))P_{k}(-)H(\hat{x}_{k}(-))^{T} + R_{k}$$
(15)

Критерий детектирования cycle-slip фазовых измерений:

$$\nu_i^2 > nq_{i,\nu} \tag{16}$$