

## Pedido de Servicio - Abonos

Cliente: casa
Dirección: 26 de marzo 3330
Ubicacion:
Modelo: bh-367 (220v)
Problema Manifestado: tranca
Fecha: 17/08/2025
Últimos Servicios:
- 17-08-2025: cambio fusor
Última Observación:
gomas alimentacion bandeja 1 (Fecha: 17-08-2025)
Observaciones:
Trabajo realizado:
Firma del Cliente: