

Causa

La causa del problema puede deberse a un fallo en la alineación automática del cabezal de impresión.

- Las boquillas del cabezal de impresión están obstruidas.
- Se carga papel de tamaño distinto a A4 o Carta.
- La ranura de salida del papel está expuesta a una luz intensa.

Acción

Pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR** de la impresora para descartar el error y, a continuación, siga las instrucciones que se describen a continuación.

- Imprime el patrón de prueba de inyectores para comprobar el estado del cabezal de impresión .
- Cargue una hoja de papel normal de tamaño A4/Carta y realice de nuevo la alineación automática del cabezal de impresión.
- Ajuste el entorno de funcionamiento y/o la posición de la impresora de manera que la ranura de salida del papel no quede expuesta directamente a la luz intensa.

Si tras realizar las medidas anteriores el problema persiste después de volver a alinear el cabezal de impresión , pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR** de la impresora para descartar el error y, a continuación, realice la alineación manual del cabezal de impresión.