

VERSIÓN 0.2

12/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

ENSAYO CON HERRAMIENTA PLT

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Salassa Gerardo	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Representante Técnico	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer los requisitos operativos para realizar un ensayo a pozo utilizando una herramienta de logging de producción (Production Logging Tool) con el fin de obtener datos confiables sobre la producción y dinámica del pozo.

2.0 Alcance:

Todos los ensayos de pozos con PLT en operaciones de NASER SRL.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001: 2015
- ISO 45001: 2018
- Documentos técnicos de operación y seguridad

4.0 Descripción

4.1 Realizar montaje de equipo de control de Presión y Calibrar la tubería hasta alcanzar el fondo del pozo. Normalmente la calibración de la tubería de producción se hace el día anterior al Ensayo a Pozo con PLT.

- Seleccionar el Tren de Herramientas (POSN02-A9), recordar que no se debe incluir las tijeras, tanto Mecánica como hidráulica, ya que de activarse las mismas pueden ocasionar daños en los sensores por acción de golpe.

4.2 Realizar una prueba de la herramienta PLT en superficie para garantizar que todos los sistemas están funcionando correctamente antes de iniciar el ensayo (realizar durante el proceso de programación).

- Verificar Sensor de temperatura y presión
- Verificar correcta lectura y funcionamiento de spinner
- Verificar demás sensores

4.3 Bajar la herramienta a una velocidad máxima de 60 m/minuto. Al acercarse a cualquier restricción de diámetro (niples, packers, mandriles), reducir la velocidad a 10 m/minuto 30 metros antes de pasar por ellas, generando de esta forma registro continuo de superficie a fondo de pozo.

4.4 Realizar registros en el intervalo de medición acordado, con 6 pasadas a diferentes velocidades (15, 30, 45 m/minuto).

4.5 Subir la herramienta a una velocidad máxima de 60 m/minuto. Al acercarse a cualquier restricción de diámetro (niples, packers, mandriles), reducir la velocidad a 10 m/minuto 30 metros antes de pasar por ellas, generando de esta forma registro continuo desde fondo de pozo a superficie.

4.6 Una vez en superficie, calibrar sensor de capacitancia llenando el mismo con los distintos fluidos que se dispongan del pozo (solo para perfiles de producción en pozos multifásicos):

4.6.1 Colocar cinta en un lado del sensor para evitar pérdida de líquido

4.6.2 Llenar la cavidad con los fluidos del pozo y retener durante 1 minuto cada uno

4.7 Recuperar y verificar los datos de herramienta

4.8 Proceder a su limpieza superficial con la ayuda de solventes

4.9 Finalizar aplicando aceite en aerosol en rodamientos para protegerlos hasta su mantenimiento en base

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>POSN02-A21 Ensayo con PLT.</i>	<i>Para su aplicación.</i>
<i>POSN02-A21 Ensayo con PLT.</i>	<i>Revisión periódica.</i>