

VERSIÓN 0.1

12/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

CORTE DE ALAMBRE DE SLICK LINE

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Diego Morales	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto

Establecer los requisitos para realizar un corte seguro del alambre de Slickline.

2.0 Alcance

Todas las operaciones de slickline de NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

4.1 Corte con alicate para accionar con una sola mano:

- 4.1.1 Arrollar alrededor de una mano el final del alambre y llevar el mismo cerca del punto de corte.
- 4.1.2 Pisar o sostener el otro extremo del alambre, para evitar el libre movimiento del mismo.
- 4.1.3 Con la mano que queda libre, posicionar el alicate y colocar el alambre entre los filos del alicate. Si el extremo tiene herramientas, deberá montar éstas, sobre caballetes.
- 4.1.4 Girar la cabeza siempre en dirección opuesta al corte y lleve su cuerpo hacia atrás.
- 4.1.5 Aplicar presión al alicate hasta que el alambre es cortado.
- 4.1.6 Atar un elemento manuable al final del corte.
- 4.1.7 Asegurar el nuevo extremo del alambre.
- 4.1.8 Soltar el alambre cortado cuidadosamente.
- 4.1.9 Continuar con la operación.

4.2 Con alicate para accionar con dos manos:

- 4.2.1 Un Ayudante ubicará una mano a un lado del punto de corte.
- 4.2.2 El otro Ayudante colocará el alambre entre los filos del alicate.
- 4.2.3 Girar la cabeza siempre en dirección opuesta al corte y lleve su cuerpo hacia atrás.
- 4.2.4 Aplicar presión al alicate hasta que se produzca el corte del alambre.
- 4.2.5 Un Ayudante tomará un extremo del alambre cortado y lo asegurará.
- 4.2.6 El otro Ayudante tomará el otro extremo y lo asegurará.
- 4.2.7 Continuar con la operación.

4.3 Precauciones:

- ✓ No apoyar el alicate sobre el piso y presionar hacia abajo para cortar.
- ✓ Girar siempre la cabeza, alejándola del corte.
- ✓ Asegurar ambos extremos del alambre antes del corte.

- ✓ Alertar a la gente en las cercanías.
- ✓ Mirar antes de soltar.
- ✓ No cortar el alambre bajo tensión.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

POSN01-F1 Utilización de alambre

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>POSN02-A17 Corte de alambre de slick line.</i>	<i>Para su aplicación.</i>
<i>POSN02-A17 Corte de alambre de slick line.</i>	<i>Revisión periódica.</i>