

VERSIÓN 0.1

04/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

CAMBIO DE EMPAQUETADURAS DE STUFFING BOX

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Andres Belizón	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer los requisitos para el cambio de empaquetaduras de stuffing box del equipo de control de presión.

2.0 Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Quitar el alambre del Stuffing Box.
- 4.2 Desenroscar el Cilindro Hidráulico, el Pistón y el Resorte Retorno de Pistón.
- 4.3 Quitar el Retenedor y Tapón Blowout.
- 4.4 Insertar el Extractor de Empaquetadura por la parte superior del Stuffing Box.
- 4.5 Enganchar y rotar la primer Empaquetadura con el Extractor por su barra en "T" y tirar hacia afuera.
- 4.6 Repetir ésta operación, hasta haber quitado todas las Empaquetaduras del alojamiento.
- 4.7 Reemplazar las Empaquetaduras deterioradas, por la misma cantidad de nuevas, previamente perforadas.
- 4.8 Con una varilla de bronce ejercer la suficiente presión, para hacer deslizar las Empaquetaduras hacia el fondo del alojamiento hasta hacer tope.
- 4.9 Si se detecta desgaste o deformación, reemplazar el O-ring del Pistón, el Pistón y la Guía de alambre.
- 4.10 Pasar el tramo de alambre a través del Stuffing Box; ajustar el Prensa-empaquetaduras.
- 4.11 Si es necesario, reemplazar el Tapón Blowout direccionando el cono (elastómero vulcanizado), hacia la Polea del Stuffing Box y el Retenedor de Tapón Blowout.
- 4.12 Ajustar el Retenedor de Tapón Blowout.
- 4.13 Continuar con la operación.
- 4.14 Precauciones:
 - 4.14.1 Mantener los dedos lejos de la rotación de la Polea.
 - 4.14.2 Tener cuidado con el filo producido por el corte del extremo del alambre.
 - 4.14.3 Las empaquetaduras deben ser reemplazadas por otras de iguales características, según se hayan seleccionado previamente.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>POSN02-A4 Cambio de empaquetaduras de stuffing box.</i>	<i>Para su aplicación.</i>
<i>POSN02-A4 Cambio de empaquetaduras de stuffing box.</i>	<i>Aclaración en 4.2.</i>