

VERSIÓN 0.1

04/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

ENHEBRADO DE ALAMBRE EN STUFFING BOX

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Andres Belizón	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer los requisitos para realizar el enhebrado del alambre en Stuffing Box.

2.0 Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Sacar suficiente alambre del tambor.
- 4.2 Cortar alambre (según POSN02-A17).
- 4.3 Introducir el alambre por encima de la polea del Stuffing Box.
- 4.4 Usando una Pinza de Fuerza, enderezar aproximadamente 300.0 mm de alambre desde el final del corte.
- 4.5 Desenroscar parcialmente el Cilindro Hidráulico.
- 4.6 Quitar el Tapón Blowout y su retenedor.
- 4.7 Colocar el Stuffing Box en forma horizontal en la morsa.
- 4.8 Introducir el extremo del alambre enderezado, dentro del Prensa empaquetaduras, hasta que haga tope.
- 4.9 Usando la Pinza de Fuerza, tomar el alambre y empujarlo a través de las Empaquetaduras de Stuffing box, aplicando un fuerte movimiento con dicha pinza.
- 4.10 Cuando es detectada una obstrucción sólida, colocar de costado el Stuffing box.
- 4.11 Tomar con la piza de fuerza el alambre que sobresale de la base del Stuffing box y sacar aproximadamente 1500 mm a través del mismo.
- 4.12 Colocar el Tapón Blowout (el cono de elastómero vulcanizado, se coloca en dirección a la Polea).
- 4.13 Colocar el Retenedor de Tapón Blowout.
- 4.14 Ajustar a mano el Retenedor de Tapón Blowout en la base del Stuffing box. (ver punto 4.16.2).
- 4.15 Continuar con la operación.
- 4.16 Precauciones:
 - 4.16.1 Mantener los dedos lejos de la rotación de la Polea.
 - 4.16.2 Tener cuidado con el filo producido por el corte del extremo del alambre.
 - 4.16.3 Tomar precauciones en caso de desatar o cortar el alambre, para evitar lesiones corto-punzantes.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>POSN02-A5 Enhebrado de alambre en stuffing box.</i>	<i>Para su aplicación.</i>
<i>POSN02-A5 Enhebrado de alambre en stuffing box.</i>	<i>Inclusión de 4.16.3.</i>