

VERSIÓN 00

01/09/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

CONTROL Y TRAZABILIDAD

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Juan Basoalto	Ariel Costallat	Victor Bonfils
Coordinador de operaciones	Ref. SGC	Gerente Operativo y Comercial

1.0 Objeto:

Establecer la metodología para realizar la trazabilidad de servicios.

2.0 Alcance:

Todas las Operaciones realizadas por Servicios NASER SRL.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

4.1 El equipamiento de control de presión se lo identifica con el número de serie del fabricante.

4.2 Hidrogrúa y vehículos: letra U seguida de guion medio y un número correlativo según el orden de adquisición, por ejemplo, U-41.

4.3 Plumas de izaje: Palabra "Pluma", guion medio y número correlativo.

- 4.3.1 Las herramientas de fondo de Slickline deberán tener una identificación que corresponda con su Certificado de Ensayo No Destructivo.
- 4.3.2 Los Instrumentos de medición como Detector de Gas e Indicador de Peso vigentes, deben ser identificados con número de serie que la relacione con el Certificado de calibración.
- 4.3.3 Los equipos de izaje, deberán tener en lugar visible, la oblea o placa emitida por el Ente Certificador.
- 4.3.4 En Base Operativa, todo el Herramental y equipamiento de control de presión, dispondrá de una tarjeta, en donde se identifica su nombre, medida, rosca, presión de trabajo, etc.; las tarjetas tendrán distintos colores, según el estado del producto:
 - 4.3.4.1 Rojo: No OK: No usar, se debe descartar el elemento luego de su revisión.
 - 4.3.4.2 Amarillo: En proceso (en reparación, desarmado, etc.): No usar.
 - 4.3.4.3 Verde: OK: Apto para su uso.



4.4 Seguimiento: Se deberá dar de alta a todo el Herramental nuevo en el Listado de herramientas POSN08-F1, incluyendo el periodo hasta una nueva Certificación.

4.5 Servicios: Toda operación realizada, será cargada con detalles operativos en el Listado de operaciones POSN08-F2.

4.6 El Seguimiento de Cursos con vencimiento (Well Control, Izaje, etc.) es realizado en el Listado de trabajadores PGSN02-F4.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

POSN08-F1 Listado de herramientas

POSN08-F2 Listado de operaciones

POSN08-F3 Visita a equipos

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>PO-SN-08 Control y trazabilidad</i>	<i>Para su aplicación.</i>