## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Информационная безопасность систем и технологий»

## Отчет

по лабораторной работе №2

на тему «ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЦИКЛОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ АППАРАТУРЫ М-6. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ЦИКЛОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ АППАРАТУРЫ М-6»

Дисциплина: СиСПИ

Группа: 21ПИ1

Выполнил: Гусев Д. А.

Количество баллов:

Дата сдачи:

Принял: Иванов А. П.

1 Цель работы: ознакомление с основными характеристиками и режимами работы аппаратуры М-6 и изучение принципа работы ее системы цикловой синхронизации. Исследовать влияние дестабилизирующих факторов в канале на помехоустойчивость системы цикловой синхронизации аппаратуры М-6.

- 2 Задание на лабораторную работу.
- 2.1 Ознакомится с основными характеристиками и режимами работы аппаратуры M-6.
- 2.2 Изучить принцип работы системы цикловой синхронизации аппаратуры M-6.
  - 2.3 Проверить аппаратуру М-6 "на себя".
  - 2.4 Ознакомится с возможностями прибора КП-ИАТС-М.
  - 2.5 Настроить программу управления прибором КП-ИАТС-М.
- 2.6 Подготовить аппаратуру УПС-16ТЧ и М-6 для проведения исследований.
- 2.7 Провести исследование влияние аддитивного шума в канале на систему цикловой синхронизации аппаратуры M-6.
- 2.8 Провести исследование влияние импульсной помехи в канале на систему цикловой синхронизации аппаратуры M-6.
- 2.9 Провести исследование влияние фазового дрожания в канале на систему цикловой синхронизации аппаратуры M-6.
- 2.10 Провести исследование влияние скачков уровня в канале на систему цикловой синхронизации аппаратуры М-6.
- 2.11 Построить графики зависимости количества ошибок от параметров дестабилизирующих факторов.
  - 2.12 Подготовить отчет о проделанной работе.
  - 3 Выполнение работы.
- 3.1 В рамках выполнения лабораторной работы №2, согласно методическим указаниям, были выполнены следующие действия с использованием приложений A, Б, В и Г:

Было проведено ознакомление с основными характеристиками и режимами работы аппаратуры М-6, изучен принцип работы системы цикловой синхронизации данной аппаратуры. Аппаратура М-6 была проверена "на себя".

Было проведено ознакомление с возможностями прибора КП-ИАТС-М и настройка программы управления этим прибором.

Была выполнена подготовка аппаратуры УПС-16ТЧ и М-6 для проведения исследований. Эти действия обеспечили полное понимание и контроль над работой аппаратуры, что является ключевым для успешного выполнения исследований.

3.2 Было проведено исследование влияния уровня аддитивного шума в канале на систему цикловой синхронизации аппаратуры М-6. Результаты измерений представлены в таблице 1. График представлен на рисунке 1.

Таблица 1 – Аддитивный шум

Рс	Ршу, дБ	Р ши, дБ	Рс/ш, дБ	Коэф ошибок	Кол-во ошибок
-6,5	-50	-32,2	25,7	0	0
-6,5	-49	-31,2	24,7	0,00002	2
-6,5	-48	-30,2	23,7	0,00009	9
-6,5	-47	-29,2	22,7	0,00017	17
-6,5	-46	-28,2	21,7	0,00058	58
-6,5	-45	-27,2	20,7	0,00157	157
-6,5	-44	-26,2	19,7	0,00403	403
-6,5	-43	-25,2	18,7	0,00928	928
-6,5	-42	-24,2	17,7	0,01967	1967
-6,5	-41	-23,2	16,7	0,03479	3479
-6,5	-40	-22,2	15,7	0,06208	6208
-6,5	-39	-21,2	14,7	0,09419	9419
-6,5	-38	-20,2	13,7	0,15373	15373
-6,5	-37	-19,2	12,7	0,33017	33017
-6,5	-36	-18,2	11,7	0,49118	49118




Рисунок 1 — График влияния адаптивного шума

3.3 Было проведено исследование влияния п импульсной помехи в канале на систему цикловой синхронизации аппаратуры М-6. измерений представлены в таблице 2. График представлен на рисунке 2.

Таблица 2 – Импульсная помеха

частота, гц	амплитуда, в	Количество ошибок	Коэффициент ошибок	Процент ошибок, %
	0,1	20	0,0002	0,02%
	0,2	38	0,0004	0,04%
0,25	0,3	43	0,0004	0,04%
0,20	0,4	50	0,0005	0,05%
	0,5	53	0,0005	0,05%
	0,1	43	0,0004	0,04%
	0,2	59	0,0006	0,06%
0,5	0,3	77	0,0008	0,08%
	0,4	87	0,0009	0,09%
	0,5	101	0,0010	0,10%
1	0,1	187	0,0019	0,19%
	0,2	293	0,0029	0,29%
	0,3	361	0,0036	0,36%
	0,4	391	0,0039	0,39%

0,5	639	0,0064	0,64%
0,1	589	0,0059	0,59%
0,2	707	0,0071	0,71%
0,3	811	0,0081	0,81%
0,4	977	0,0098	0,98%
0,5	1137	0,0114	1,14%
0,1	858	0,0086	0,86%
0,2	1413	0,0141	1,41%
0,3	1725	0,0173	1,73%
0,4	1921	0,0192	1,92%
0,5	2195	0,0220	2,20%
0,1	1745	0,0175	1,75%
0,2	2793	0,0279	2,79%
0,3	3675	0,0368	3,68%
0,4	3914	0,0391	3,91%
0,5	4699	0,0470	4,70%
	0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4	0,1 589   0,2 707   0,3 811   0,4 977   0,5 1137   0,1 858   0,2 1413   0,3 1725   0,4 1921   0,5 2195   0,1 1745   0,2 2793   0,3 3675   0,4 3914	0,1   589   0,0059     0,2   707   0,0071     0,3   811   0,0081     0,4   977   0,0098     0,5   1137   0,0114     0,1   858   0,0086     0,2   1413   0,0141     0,3   1725   0,0173     0,4   1921   0,0192     0,5   2195   0,0220     0,1   1745   0,0175     0,2   2793   0,0279     0,3   3675   0,0368     0,4   3914   0,0391




Рисунок 2 — График влияния импульсной помехи

3.4 Было проведено исследование влияние фазового дрожания в канале на систему цикловой синхронизации аппаратуры М-6. Результаты измерений представлены в таблице 3. График представлен на рисунке 3.

Таблица 3 – Фазовое дрожание

частота, гц	Амплитуда, градусов	Количество ошибок	Коэффициент ошибок	Процент ошибок, %
	0	0	0,000	0,00%
	3	0	0,000	0,00%
20	8	46	0,0005	0,05%
	10	641	0,0064	0,64%
	15	5559	0,0556	5,56%
	0	0	0,000	0,00%
	3	0	0,000	0,00%
50	8	31	0,0003	0,03%
	10	210	0,0021	0,21%
	15	3756	0,0376	3,76%
	0	0	0,000	0,00%
	3	0	0,000	0,00%
100	8	25	0,0003	0,03%
	10	216	0,0022	0,22%
	15	3998	0,0400	4,00%
	0	0	0,000	0,00%
	3	0	0,000	0,00%
300	8	56	0,0006	0,06%
	10	429	0,0043	0,43%
	15	4730	0,0473	4,73%




Рисунок 3 — График вляния фазового дрожания

3.5 Было проведено исследование влияния скачков уровня в канале на систему цикловой синхронизации аппаратуры М-6. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Скачки амплитуды

Частота, Гц	Амплитуда	Кол-во ошибок	Коэффициент ошибок	Процент ошибок, %
	-7	669	0,0067	0,67%
	-5	339	0,0034	0,34%
	-3	77	0,0008	0,08%
0.4	-1	0	0,000	0,00%
0,1	1	0	0,000	0,00%
	3	65	0,0007	0,07%
	5	358	0,0036	0,36%
	7	938	0,0094	0,94%
	-7	3561	0,0356	3,56%
0,2	-5	1641	0,0164	1,64%
0,2	-3	205	0,0021	0,21%
	-1	0	0,0000	0,00%
	1	0	0,0000	0,00%
	3	351	0,0035	0,35%

	5	2317	0,0232	2,32%
	7	5040	0,0504	5,04%
	-7	7919	0,0792	7,92%
	-5	3936	0,0394	3,94%
	-3	331	0,0033	0,33%
0.2	-1	0	0,000	0,00%
0,3	1	0	0,000	0,00%
	3	503	0,0050	0,50%
	5	4725	0,0473	4,73%
	7	10644	0,1064	10,64%




Рисунок 4 — График вляния скачков амплитуды

4 Выводы: Уровень аддитивного шума в канале оказывает значительное влияние на систему цикловой синхронизации аппаратуры М-6. С увеличением уровня шума (Ршу, дБ) наблюдается увеличение количества ошибок. Например, при уровне шума -50 дБ количество ошибок равно 0, в то время как при уровне шума -36 дБ количество ошибок увеличивается до 49118. Также заметно, что с увеличением уровня шума увеличивается и коэффициент ошибок. Это подтверждает, что шум в канале негативно влияет на качество синхронизации.

Импульсная помеха в канале оказывает значительное влияние на систему цикловой синхронизации аппаратуры М-6. С увеличением амплитуды помехи и частоты, количество ошибок и коэффициент ошибок увеличиваются. Например, при частоте 0,25 Гц и амплитуде 0,1 В количество ошибок составляет 20, а при частоте 20 Гц и амплитуде 0,5 В количество ошибок увеличивается до 4699.

Фазовое дрожание в канале оказывает значительное влияние на систему цикловой синхронизации аппаратуры М-6. С увеличением амплитуды фазового дрожания и частоты, количество ошибок и коэффициент ошибок увеличиваются. Например, при частоте 20 Гц и амплитуде 0 градусов количество ошибок составляет 0, а при частоте 300 Гц и амплитуде 15 градусов количество ошибок увеличивается до 4730.

Скачки уровня в канале оказывают значительное влияние на систему цикловой синхронизации аппаратуры М-6. С увеличением амплитуды скачков уровня и частоты, количество ошибок и коэффициент ошибок увеличиваются. Например, при частоте 0,1 Гц и амплитуде -7 количество ошибок составляет 669, а при частоте 0,3 Гц и амплитуде 7 количество ошибок увеличивается до 10644. Процент ошибок также увеличивается с увеличением амплитуды скачков уровня и частоты. Это подтверждает, что скачки уровня в канале негативно влияют на качество синхронизации.