



Especialidad: Industrial

Curso : 2D3

Profesor: Carlos Garibaldi

Fecha: 21/10/2020

Parcial N° 3

Tema: Apellidos con letras D hasta I (inclusive)

Actividad 1

En la siguiente tabla se presentan 10 muestras de tamaño 3, con las respectivas mediciones (en mm.) de la dimensión de una pieza. El departamento Ingeniería fija dimensión nominal de la pieza en 39 ± 1.4 mm

Muestra	Mediciones	Mediciones	Mediciones
1	38,10	38,50	38,70
2	40,10	40,30	39,20
3	39,80	39,50	39,40
4	40,20	39,50	39,50
5	39,80	39,00	40,00
6	40,50	40,20	40,30
7	39,50	38,50	39,60
8	39,80	40,60	40,80
9	40,80	39,80	40,10
10	40,60	40,80	42,00

- 1.1 Obtenga los valores necesarios para un gráfico de control de media e interprete según corresponda
- 1.2 Calcule los valores para un gráfico de control de rangos o recorridos e interprete según corresponda
- 1.3 Nombre y calcule las variaciones para interpretar sobre la capacidad de este proceso.
- 1.4 Indique todos los elementos necesarios para elaborar y presentar un gráfico de cantidad de defectuosos
- 1.5 Muestreo de aceptación. Explique en que consiste

Actividad 2

El departamento Posgrado quiere encontrar si hay alguna relación entre el rendimiento de un alumno de posgrado en la disciplina Economía y las horas mensuales dedicadas a la disciplina. La tabla presenta una muestra de 9 alumnos con las respectivas notas de la asignatura y el tiempo dedicado al estudio.

Resuelva consignas y cargue datos según corresponda

Alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Desempeño (nota)	2	3	4	5	5	6	7	9	8
Dedicación (horas)	10	14	16	23	28	30	38	43	37

- 2.1 Encuentre la ecuación de regresión lineal para estimar la dedicación en horas a la disciplina
- 2.2 Estime las horas dedicadas a la disciplina Economía si la nota fuera 6,5
- 2.3 Informe sobre la relación entre las variables. Interprete
- 2.4 Calcule el coeficiente de determinación e interprete
- 2.5 Obtenga el error estándar de la regresión e interprete