



Especialidad: Industrial

Curso : 2D3

Profesor: Carlos Garibaldi

Fecha: 21/10/2020

Parcial N° 3

Tema: Apellidos con letras J hasta O (inclusive)

Actividad 1

La dirección del colegio quiere encontrar si hay alguna relación entre el rendimiento de un alumno de primaria y la cantidad de clases ausentes de alumnos. La tabla presenta una muestra de 9 alumnos con las respectivas notas de una asignatura y las ausencias trimestrales.

Resuelva consignas y cargue datos según corresponda

Alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Desempeño (nota)	2	3	4	6	8	6	7	9	8
Cantidad de Ausencias	20	18	15	17	10	18	15	5	11

- 1.1 Encuentre la ecuación de regresión lineal para estimar las ausencias trimestrales del alumno
- 1.2 Estime la cantidad de ausencias del alumno si la nota fuera 5
- 1.3 Informe sobre la relación entre las variables. Interprete
- 1.4 Calcule el coeficiente de determinación e interprete
- 1.5 Obtenga el error estándar de la regresión e interprete

Actividad 2

En la siguiente tabla se presentan 10 muestras de tamaño 3, con las respectivas longitudes (en mm.) de ciertas varillas. El departamento Ingeniería fija longitud dimensión nominal de la pieza en 350 ± 50 mm

Muestra	Mediciones	Mediciones	Mediciones
1	310	350	370
2	410	430	320
3	380	350	340
4	420	350	350
5	380	300	400
6	450	420	600
7	350	350	360
8	380	460	480
9	480	380	410
10	460	480	200

- 2.1 Obtenga los valores necesarios para un gráfico de control de media e interprete según corresponda
- 2.2 Calcule los valores para un gráfico de control de rangos o recorridos e interprete según corresponda
- 2.3 Nombre y calcule las variaciones para interpretar sobre la capacidad de este proceso.
- 2.4 Indique todos los elementos necesarios para elaborar y presentar un gráfico cantidad de defectuosos
- 2.5 Curva CO característica de operación. Explique