



Legajo : 81740

Apellido y Nombres: Alaye, María Paz

Fecha: 21/10/2020

Especialidad: Industrial

Curso: 2D3

Profesor: Carlos Garibaldi

Parcial N° 3

Tema: Apellidos A-C (inclusive)

Actividad 1

Consigna 1.1	Variable dependiente	Variable independiente	Ecuación de regresión lineal
	DESEMPEÑO (NOTA)	DEDICACIÓN (HORAS)	$0,21501572 * X - 0,28930818$

Consigna 1.2	Valor estimado	4,01100629
-----------------	-------------------	------------

Consigna 1.3	Coefficiente utilizado	Valor	Interpretación
	COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL	0,9636018	El valor se aproxima a 1, por lo que las variables tienen mucha relación entre ellas y es positiva o creciente. Es decir, al aumentar la variable x, aumenta la variable y.

Consigna 1.4	Coefficiente de determinación	Interpretación
	0,92852843	Este valor mide la proporción de variación que se explica con la variable independiente para el modelo de regresión. Es la proporción de variación total en la variable dependiente que se explica por la variación de la variable independiente

Consigna 1.5	Error estándar de la regresión	Interpretación
	0,65658083	El error estándar de la regresión mide la variabilidad en torno a la recta ajustada de regresión.

Actividad 2

Consigna 2.1	Valor Línea central	Valor Factor	Valor LIC	Valor LSC	Estado del proceso	Muestras fuera de limites
	139,85		138,97022	140,72978	PROCESO FUERA DE CONTROL	MUESTRA 1 Y MUESTRA 10



Consigna 2.2	Valor Línea central	Valore Factores	Valor LIC	Valor LSC	Estado del proceso	Muestras fuera de limites
	0,86		0	2,21364	PROCESO BAJO CONTROL	TODAS DENTRO DE LIMITES

Consigna 2.3	Variación ESPECIFICADA.	Variación NATURAL	Interpretación de la capacidad de este proceso
	3	3,04784406	$VE/VN = 0,98430233$. Según el índice obtenido, ya que el valor es menor a 1, se puede observar que hay unidades defectuosas.

Consigna 2.4	Elementos necesarios	La línea central p , obtenida por el promedio de la proporción de defectuosos. Los limites de control de LICp y LSCp
--------------	----------------------	---

Consigna 2.5	Explicación	En el muestreo de aceptación basadas en la información de la muestra podemos distinguir dos tipos de riesgos. En primer lugar, el riesgo del productor (que es la posibilidad de rechazar un lote por defectuoso cuando en realidad no lo es, se denota como α) y el riesgo del consumidor (posibilidad de aceptar un lote cuando este lote es de mala calidad, se denota como β)
--------------	-------------	--

Nota: Este documento Word, debe editarlo, cargar los datos personales, y en las respectivas tablas de cada actividad completar según consignas

Grabe el archivo con su nombre y apellido, **transforme** a formato PDF y **Envíe por plataforma Moodle**, desde el mismo lugar que descargó, presionando el botón AGREGAR ENTREGA. Tiempo límite **45 minutos**