## 1. Problématique :

Ma problématique était de créer un lien entre les capteurs et l'interface d'affichage.

## 2. Solution et problèmes rencontrés :

J'ai monté la base de données, j'ai eu pas mal de difficulté au début. Je ne savais pas comment faire pour en construire une.

Une fois la base de données créée, j'ai eu du mal avec les clés étrangères. J'ai fais mes propres recherches et j'ai réussi à mettre en place ses liens entre les tables.