Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Национальная научно-образовательная корпорация ИТМО"

Факультет Систем Управления и Робототехники

Лабораторная работа №3 "Использование регуляторов для управления двигателем"

по дисциплине

«Введение в профессиональную деятельность»

Группа:

R3136

Выполнила команда:

Поляков Антон Александрович

Ибахаев Зубайр Руслан-Бекович

Иванов Виктор Олегович

Скавронский Александр Вадимович

Преподаватель:

Алексей Алексеевич Перегудин

Цель работы

Рассмотреть способы управления двигателем постоянного тока с использованием регуляторов, работающих на основе обратной связи.

Основная теория и формулы

Релейный регулятор

Принцип действия заключается в следующем: пока угол поворота двигателя меньше нужного, подается максимальное напряжение в одну сторону, когда угол поворота двигателя больше заданного, подается максимальное напряжение в другую сторону.

$$U = \begin{cases} U_{max}, & \theta < \theta^* \\ 0, & \theta = \theta^* \\ -U_{max}, & \theta > \theta^* \end{cases}$$

Уравнение 1. Релейный регулятор

Работу данного регулятора можно представить в виде формулы: где U — напряжение, подаваемое на двигатель, U_{max} — максимально возможное напряжение, подаваемое на двигатель, θ — текущий угол поворота двигателя, θ^* — желаемый угол поворота двигателя.

Пропорциональный регулятор

Задает управление, пропорциональное разнице между текущим значением и желаемым. Формула для него выглядит следующим образом:

$$U = k_p(\theta^* - \theta)$$

Уравнение 2. Пропорциональный регулятор

где U — напряжение, подаваемое на двигатель, k_p — коэффициент пропорциональности, θ и θ^* — текущий и желаемый углы поворота двигателя соответственно.

Величину $e = (\theta^* - \theta)$ называют ошибкой управления.

Коэффициент k_p может высчитываться или подбираться эмпирически, в данной работе он будет подбираться в ходе экспериментов. Данный коэффициент показывает, насколько сильно ошибка управления влияет на управляющее воздействие.

ПИД-регулятор

Показатели качества — это оценка некоторых параметров переходного процесса. Существуют следующие показатели качества переходного процесса:

• Перерегулирование

Показывает, насколько сильны колебания, то есть насколько сильно переходный процесс отклоняется от заданного значения. Вычисляется перерегулирование как отношение разницы между максимальным значением и установившимся к установившемуся значению.

$$\sigma = \frac{f_{\text{makc}} - f_{\text{yct}}}{f_{\text{yct}}}$$

Уравнение 3. Перерегулирование




Рисунок 1. Перерегулирование и время переходного процесса

• Время переходного процесса

Время, отсчитываемое с момента приложения воздействия к системе, до момента, с которого отклонение регулируемой величины не превышает заранее заданного значения. Заранее заданное отклонение связано с тем, что система, как при моделировании, так и в реальной жизни, может так и не достигнуть требуемого значения. Обычно, отклонение принимают равным пяти процентам от установившегося значения. На рисунке 1 отклонение обозначено буквой Δ , а время переходного процесса — $t_{\text{пп}}$.

• Установившаяся ошибка

Оценивает ошибку управления в то время, когда система пришла в состояние равновесия.




Рисунок 2. Установившаяся ошибка

ПИД-регулятор дополняет П-регулятор еще двумя составляющими: интегральной и дифференциальной.

• Интегральная составляющая

Пропорциональна интегралу по времени от отклонения регулируемой величины где $e(t) = \theta^* - \theta(t)$.

$$I = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Уравнение 4. Интегральная составляющая

Она позволяет устранить основную ошибку пропорционального регулятора — статическую ошибку.

• Дифференциальная составляющая

Пропорциональна скорости изменения ошибки регулируемой величины и предназначена для противодействия отклонениям от целевого значения, которые прогнозируются в будущем.

$$D = K_d \frac{de}{dt}$$

Уравнение 5. Дифференциальная составляющая

Выходной сигнал регулятора определяется как сумма трех его составляющих.

$$U = P + I + D = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de}{dt}$$

Уравнение 6. Выходной сигнал регулятора

где K_p , K_i , K_d — коэффициенты усиления пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих регулятора соответственно.

Выполнение

Релейный регулятор

```
#!/usr/bin/env python3
from ev3dev.ev3 import LargeMotor

import time

motorA = LargeMotor('outA')
angle_final = 180
voltage = 180
motorA.position = 0

try:
file = open("rele_reg15", "w")
timeStart = time.time()
while True:

if motorA.position > angle_final:
voltage = -180
elif motorA.position < angle_final:
voltage = 180
else:
voltage = 180
else:
voltage = 0

motorA.run_direct(duty_cycle_sp=voltage)
timeNow = time.time() - timeStart
file.write(str(timeNow) + " " + str(motorA.position) + " " + str(motorA.speed) + "\n")
if timeNow > 15:
break
file.close()

except Exception as e:
raise e
finally:
motorA.stop(stop_action='brake')
file.close()
```

Рисунок 3. Код релейного регулятора

Получить данные времени и угла поворота во время работы регулятора и построить по ним график.




Рисунок 4. График для релейного регулятора

Пропорциональный регулятор

```
#!/usr/bin/env python3

from ev3dev.ev3 import LargeMotor

from ev3dev.ev3 import PowerSupply as ps

dimport time

motorA = LargeMotor('outA')

angle_final = 180

startPos = motorA.position

motorA.position = 0

timeStart = time.time()

max_voltage = ps().measured_volts

kp = 0.6

name = "prop_coef_" + str(kp)

file = open(name, "w")

while True:

angle_now = motorA.position

voltage = kp * (angle_now - angle_final)

if voltage > 180:

voltage = 180

elif voltage < -100:

voltage = -100

motorA.run_direct(duty_cycle_sp=voltage)

timeNow = time.time() - timeStart

file.write(str(timeNow) + " " + str(motorA.position) + " " + str(motorA.speed) + "\n")

if timeNow > 10:

break

timeStart = time.time()

file.close()
```

Рисунок 5. Код П-регулятора

Подобрать коэффициенты k_p, при которых:

1. Присутствует существенная установившаяся ошибка; $k_p = 0.6$




Рисунок 6. График для П-регулятора при kp=0,6

2. Присутствует существенное перерегулирование, колебания в итоге затухают; $k_p = 1,5$




Рисунок 7. График для П-регулятора при kp=1,5

3. Перерегулирование, время переходного процесса и установившаяся ошибка достаточно малы; $\mathbf{k}_{p}=0.8$




Рисунок 8. График для П-регулятора при kp=0,8

ПИД-регулятор

```
motorA = LargeMotor('outA')
kd = 0
e_prev = 150
    e_prev = e
```

Рисунок 9. Код ПИД-регулятора