## LP9. Conversion de puissance électromécanique.

jeudi 20 mars 2025 09:09

Machine à courant continu (Jolidon)

Bien séparer alim des inducteurs et de l'induit !

- La MCC ça marche nickel, faire 2 mesures:
   Mesurer le facteur k (pour ça, alimenter inducteur et induit moteur avec deux alims, et mesurer U et I induit à
  - Inducteur constant, puis tracer U/I = f(Omega/I) car U = E + RI = kOmega + RI

    Puis rendement moteur: les deux inducteurs en parallèle à tension constante, et mesurer I induit moteur, Omega, et C. Puis tracer Omega = f(C) et eta = f(C) avec eta = (Omega\*C) / (Uinduit\*linduit + Uinducteur\*linducteur) On peut faire le rendement moteur avec une resistance plus grande dans l'induit que les 10 internes, et on voit une chute du rendement, plus élevé quand C est grand (car si C grand, I grand, donc perte en chaleur plus grande) Bien faire attention à remettre les mêmes tensions dans l'inducteur et l'induit pour pouvoir comparer les points de mesures!

Plans Page 1

Ref: poly de J. Neveu sur le drive de l'agreg ou sur le site de christophe

Tout le cours est dans le Dunod PSI >2017 Détails dans Énergie électrique Luc lasne

Niveau: PSI (voir programme) Prérequis: Électromag/induction Mécanique du point Énergie et force EM Contacteur EM

- 1. Machine Synchrone

  - a. Structure
     b. Champ dans l'entrefer
     c. Stator/Rotor
     d. Energie/Couple

  - e. Condition de synchronisme f. Modèle électrique
- 2. Machine à courant continu
  - a. Structure

  - b. Collecteur c. Couple/Fem
  - d. MANIP et rendement

Dans la partie « **Conversion électro-magnéto-mécanique** », on privilégie un calcul des actions électromagnétiques en dérivant l'énergie magnétique stockée dans le système par rapport à un paramètre de position notamment afin de prendre en compte le rôle du fer l. Les milieux magnétiqu modélisés par des milieux linéaires. La notion de coénergie est hors programme.

Dans une première partie, la méthode de calcul de la force s'exerçant sur une partie mobile de fer est illustrée sur un contacteur en translation faisant partie d'un circuit magnétique dont l'entrefer est variable. A l'aide d'un bilan énergétique, le professeur pourre justifier la relation F = (EE:l/s), mais cette démonstration ne doit pas étre considérée comme une capacité exigible. On aborde ensuite le moteur synchrone en dérivant l'énergie magnétique localisée dans l'entrefer afin de déterminer le moment du couple électromagnétique. Les champs glissants statorique et rotorique sont radiaux dans l'entrefer et présentent des formes d'onde sinusoidales. On montre que le moment moyen est non nut si les champs glissants sont synchrones. Le modéle éléctrique des phases de l'induit est abordé afin de décrire la conversion électromécanique de puissance, mais on n'étudiera pas l'utilisation d'une machine à vide comme compensative surchrone.

abordé afin de décrire la conversion électromécanique de puissance, mais on n'étudiera pas l'utilisation d'une machine à vide comme compensateur synchrone. Dans un troisième temps, le fonctionnement du moteur à courant continu est traité par analogie avec le moteur synchrone, en montrant que le collecteur réalise le synchronisme entre un champ statorique stationnaire et un champ rotorique qui lui est orthogonal quelle que soit la position angulaire du rotor, produisant ainsi un moment maximal. On évoque enfin la réversibilité énergétique des machines électriques, en distinguant avec rigueur force électromotrice (fem) et force contre-électromotrice (fem). La puissance mécanique des machines est reliée à la puissance électrique des forces électromotrices induites à l'aide de bilans énergétiques.

Notions et contenus	Capacités exigibles
5.3. Conversion électro-magnéto-mécanique	
5.3.1. Contacteur électromagnétique en translatio	n

Énergie et force électromagnétique.	Exprimer l'énergie magnétique d'un enroulement enlaçant un circuit magnétique présentant un entrefer variable. Calculer la force électromagnétique s'exerçant sur une partie mobile en translation en appliquant l'expression fournie $F = (\delta E/\partial x)$ .
Contacteur électromagnétique.	Sur l'exemple du relais, expliquer le fonctionnement d'un contacteur électromagnétique.
5.3.2. Machine synchrone	
Structure d'un moteur synchrone à pôles lisses et à excitation séparée.  Champ magnétique dans l'entrefer.	Décrire la structure d'un moteur synchrone diphasé et bipolaire : rotor, stator, induit, inducteur. Exprimer, pour une machine de perméabilité infinie à entrefer constant, le champ magnétique dans l'entrefer généré par une spire passant dans deux encoches opposées. Expliquer qualitativement comment obtenir un champ dont la dépendance angulaire est sinusoidale dans l'entrefer en associant plusieurs spires décalées.
Champ glissant statorique.	Justifier l'existence d'un champ glissant statorique lorsque les deux phases sont alimentées en quadrature.
Champ glissant rotorique.	Justifier l'existence d'un champ glissant rotorique associé à la rotation de l'inducteur.
Énergie et couple.	Exprimer l'énergie magnétique totale stockée dans l'entrefer en fonction de la position angulaire du rotor. Calculer le moment électromagnétique s'exerçant su le rotor en exploitant l'expression fournie $\Gamma=\partial E/\partial\theta$ .
Condition de synchronisme.	Justifier la condition de synchronisme entre le champ statorique et le champ rotorique afin d'obtenir un moment moyen non nul. Discuter qualitativement la stabilité du système en fonction du déphasage entre les deux champs glissants. Expliquer la difficulté du démarrage et du contrôle de la vitesse d'un moteur synchrone.
Modèle électrique de l'induit.	Établir les équations électriques vérifiées par les phases de l'induit en admettant les expressions des cefficients d'inductance; donner les représentations de Fresnel associées. Justifier, à l'aide d'un blain énergétique où seules les pertes cuivre sont envisagées, l'égalité entre la puissance étectrique absorbée par les foem et la puissance mécanique fournie.

Fonctionnement réversible.	Décrire les conditions d'utilisation de la machine synchrone en alternateur.
Machine synchrone.	Citer des exemples d'application de la machine synchrone.
5.3.3. Machine à courant continu	(2)
Structure d'un moteur à courant continu à pôles lisses.	Décrire la structure d'un moteur à courant continu bipolaire à excitation séparée : rotor, stator, induit, inducteur.
Collecteur.	Expliquer, par analogie avec le moteur synchrone, que le collecteur établit le synchronisme entre le champ statorique stationnaire et le champ rotorique quelle que soit la position angulaire du rotor.
Couple et foem.	Citer l'expression du moment du couple $\Gamma=\Phi i$ et établir l'expression de la foem induite $e=\Phi\Omega$ par un argument de conservation énergétique. Décirie qualitativement les pertes existant dans une machine réfelle : pertes cuivre, pertes fer, pertes mécaniques. Établir les équations électrique et mécanique. Tracer la caractéristique $(\Omega,\Gamma)$ à tension d'induit constante. Analyser le démarrage d'un moteur entraînant une charge mécanique exerçant un moment $-f\cdot\Omega$ . Mettre en œuvre un moteur à courant continu.
Fonctionnement réversible.	Décrire les conditions d'utilisation de la machine à courant continu en génératrice.  Choisir des conventions d'orientation adaptées.
Machine à courant continu.	Citer des exemples d'application de la machine à courant continu.