

## REPORTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

VT-MANTT01.P2

Fecha	re	porte					
8/8/2023, 08:28:43	8				Contrato		
Empresa			Contacto				
Mondelez			Alejandra Pérez Ramírez				
Dirección							
Parque industrial 2000							
Telefono			Correo				
222			alejandra@mondelez.com				
		TIPO DE MAN		ITO			
		TIPO DE MAN	IENIMIEN	NIO			
DIAGNÓSTICO 🛛		PREVENTIVO <			CORRECTIVO 🛚		
Marca	Modelo		Número de serie			Ubicación	
ZEBRA	ZT410		18J192601763			Esencias	
Actividades diagnostico	Δι	ctividades Prevei	ntivas				
Actividades diagnostico Actividades Preventivas  Actividades Correctivas							
Buena limpieza general del equipo		eza general					
Limpieza del área del equipo	✓ Revisión general		Cambio de cabezal				
Falta de presion en el cabezal		ón de avance de pap			oio de rodillo motriz		
pezal con puntos quemados			_			e banda de tracción e sensores de ribbon	
dillo dañado			☑ Cambio de sensores de ☑ Cambio de sensores de				
Etiquetas pegadas Mala configuración	_			Cambio de sarisores de paper  Cambio de tarjetas Lógicas			
Banda dañada	configuración optima			Cambio de fuen		-	
Otras Acciones correctivas							
Notas							
Banda dañada, cabezal suelto	, Toggle bar 1	flojo.					
Comentarios							
Se ajustan aprietes del cabeza	ıl y toggle ba	r, se recomienda o	cambio de p	oartes daña	adas		

Sugerencia de periocidad de mantenimiento:  $\underline{\mathbf{2}}$  meses.

Fecha sugerida del próximo mantenimiento: 2023-01-28.


Reporte generado por: Gonzalo Santiago Ojeda



Firma de satisfacción de cliente: <u>Alejandra Pérez Ramírez</u>









## **EVIDENCIA DESPUES:**



