

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

VT-MANTT01.P2

Fecha	reporte		Con	trata	
7/8/2023, 16:26:37	4			itrato	
Empresa		Contact	0		
BISSU COSMETICA		MARIAD	MARIADELOURDES MENDOZA TREJO		
Dirección					
CD INDUSTRIAL XICONTECAT	L				
Telefono			Correo		
2476880322			mlmendez@bissu.com		
	TIPO	DE MANTENIMIE	INTO		
DIAGNÓSTICO	o ⊠	PREVENTIVO <		CORRECTIVO 🛚	
Marca	Modelo	Número	de serie	Ubicación	
ZEBRA	ZT411	99J21400)2441	PT 	
Actividados diagnostico	A ativida	des Preventivas			
Actividades diagnostico Actividades Prevente			Actividades Correctivas		
Buena limpieza general del equipo	Limpieza gen				
Limpieza del área del equipo	✓ Revisión gene		Cambio de cabezal		
Falta de presion en el cabezal	Revisión de avRevisión avan		Cambio de rodillo motriz		
Cabezal con puntos quemados Rodillo dañado	✓ Mecanismo d		Cambio de banda de tracción Cambio de sensores de ribbon		
✓ Etiquetas pegadas	✓ Revisión de se		Cambio de sensores de papel		
ĭ Mala configuración	Calibración de		_	tarjetas Lógicas	
🔀 Banda dañada	configuración	optima	🔀 Cambio de fuente de poder		
Otras Acciones correctivas					
Notas					
EQUIPO FUNCIONANDO COR	RECTAMENTE				
Comentarios					
LISAD DIBBON ADECLIADO					

Sugerencia de periocidad de mantenimiento: <u>2</u> meses.

Fecha sugerida del próximo mantenimiento: 2023-05-07.

Reporte generado por: Gonzalo Santiago Ojeda



Firma de satisfacción de cliente: MARIADELOURDES MENDOZA TREJO

EVIDENCIA ANTES:

EVIDENCIA DESPUES: