

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

VT-MANTT01.P2

Fecha		reporte		Contrata	Contrato	
7/8/2023, 16:28:30		6		Contrato		
Empresa			Contacto			
BISSU COSMETICA		MARIA LOURDES MENDOZA TREJO				
Dirección						
CD INDUSTRIAL XICONTECAT	Ľ					
Telefono			Correo			
2476880322			mlmendez@bissu.com			
TIPO DE MANTENIMIENTO						
DIAGNÓSTICO 🛭		PREVENTIVO 🗹		COD	CORRECTIVO 🛚	
DIAGNOSTIC		, KEVEIVI		COR	(LCIIVO L	
Marca	Modelo		Número de	serie	Ubicación	
ZEBRA	ZT411		99J2140024	441	PT	
Actividades diagnostico	Actividades diagnostico Actividades Preve		ntivas Actividades Correctivas			
Buena limpieza general del equipo	✓ Lim	pieza general		Actividade	3 CONCELIVAS	
Limpieza del área del equipo	Revisión general					
Falta de presion en el cabezal	Revisión de avance de pap		el			
Cabezal con puntos quemados	Revisión avance de Ribbon			🔀 Cambio de banda de tracción		
Rodillo dañado				Cambio de sensores de ribbon		
Etiquetas pegadas	Revisión de sensores			🔀 Cambio de sensores de papel		
Mala configuración		Calibración de sensores		Cambio de tarjetas Lógicas		
Banda dañada	✓ con	figuración optima		Cambio de fuento	e de poder	
Otras Acciones correctivas						
Otras Acciones correctivas						
Notas						
EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						
-						
Comentarios						
USAR RIBBON ADECUADO						

Sugerencia de periocidad de mantenimiento: <u>2</u> meses.

Fecha sugerida del próximo mantenimiento: 2023-05-07.

Reporte generado por: Gonzalo Santiago Ojeda



Firma de satisfacción de cliente: MARIA LOURDES MENDOZA TREJO

EVIDENCIA ANTES:

EVIDENCIA DESPUES: