

## REPORTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

VT-MANTT01.P2

Fecha		reporte				
7/8/2023, 16:35:36		7		Contra — ———	to	
Empresa			Contacto			
MASTROTTO			Danamí Jiménez Juárez			
Dirección						
Ciudad textil Huejotzingo						
Telefono			Correo			
2223229309			logistica@mastrottomexico.com			
		TIDO DE 1441IT				
TIPO DE MANTENIMIENTO						
DIAGNÓSTICO 🛚		PREVENT	PREVENTIVO 🗹		CORRECTIVO <	
			N		10.1	
Marca	Modelo		Número de se		Ubicación	
ZEBRA	ZT420		18J175200746		Almacén	
Actividades diagnostico		Actividades Prever	ntivas			
	_			Actividad	des Correctivas	
Buena limpieza general del equipo	_	pieza general		<b>.</b>		
Limpieza del área del equipo	<ul><li>Revisión general</li><li>Revisión de avance de pape</li></ul>		Cambio de cabezal			
Falta de presion en el cabezal	• •					
Rodillo dañado	ezal con puntos quemados  Y Revisión avance de Ribbon W Mecanismo de rodillo		Cambio de banda de tracción  Cambio de sensores de ribbon			
Etiquetas pegadas			Cambio de sensores de ribbon  Cambio de sensores de papel			
Mala configuración	✓ Calibración de sensores		_	Cambio de tarjetas Lógicas		
Banda dañada		figuración optima	_	Cambio de fuente de poder		
Otras Acciones correctivas						
Notas						
Banda dañada Rodillo Dañado						
Comentarios						
Se cambia banda, se recomienda cambio de rodillo						

Sugerencia de periocidad de mantenimiento:  $\underline{\mathbf{2}}$  meses.

Fecha sugerida del próximo mantenimiento: 2023-04-07.

Reporte generado por: Gonzalo Santiago Ojeda



Firma de satisfacción de cliente: Danamí Jiménez Juárez

**EVIDENCIA ANTES:** 

**EVIDENCIA DESPUES:**