

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

VT-MANTT01.P2

| Fecha | | reporte | | Cambrota | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|
| 7/8/2023, 13:46:54 | | 2 | | Contrato ———————————————————————————————————— | | |
| Empresa | | | Contacto | | | |
| BISSU COSMETICA | | | MARIADELOURDES MENDOZA TREJO | | | |
| | | | | | | |
| Dirección | | | | | | |
| CD INDUSTRIAL XICONTECAT | Ľ | | | | | |
| Telefono | | | Correo | | | |
| 2476880322 | | | mlmendez@bissu.com | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
| DIAGNÓSTICO <mark>⊠</mark> | | DDEV/FNT | PREVENTIVO < | | CORRECTIVO 🛭 | |
| DIAGNOSTICO | | PREVENTIVO | | COR | CORRECTIVO | |
| Marca | Modelo | | Número de serie | | Ubicación | |
| ZEBRA | ZT411 | | 99J214002441 | | PT | |
| | | | _ | | | |
| Actividades diagnostico | actividades diagnostico Actividades Preve | | ntivas Actividades Correctivas | | | |
| Buena limpieza general del equipo | ✓ Lim | pieza general | | 710111144 | | |
| Limpieza del área del equipo | _ | | 🔀 Cambio de cabezal | | | |
| Falta de presion en el cabezal | Revisión de avance de pap | | | Cambio de rodillo motriz | | |
| Cabezal con puntos quemados | 🗹 Revisión avance de Ribbon | | | Cambio de banda de tracción | | |
| Rodillo dañado | | | | Cambio de sensores de ribbon | | |
| Etiquetas pegadas | | | | | | |
| Mala configuración | Calibración de sensores | | | Cambio de tarjetas Lógicas | | |
| Banda dañada | ≤ con | figuración optima | | Cambio de fuent | e de poder | |
| Otras Acciones correctivas | | | | | | |
| | | | | | | |
| Notas | | | | | | |
| EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Comentarios | | | | | | |
| USAR RIBBON ADECUADO | | | | | | |

Sugerencia de periocidad de mantenimiento: <u>2</u> meses.

Fecha sugerida del próximo mantenimiento: 2023-05-07.

Reporte generado por: Gonzalo Santiago Ojeda



Firma de satisfacción de cliente: MARIADELOURDES MENDOZA TREJO

EVIDENCIA ANTES:

EVIDENCIA DESPUES: