# DICOM VIEWER 帮助与联系

## 开发人员及联系方式

张闻雨 88888888

李新媛 88888888

刘宇珏 88888888


## 使用手册

#### 主界面展示




选择一个 DICOM 文件夹后,主界面会分别显示 DICOM 图像的横断面、矢状面、冠状面及体绘制图像,每个图像均可实现鼠标交互式旋转、放大缩小、调整亮度等。

## 选择文件夹




点击"选择文件夹"按钮后,跳出新弹窗,点击选择 DICOM 文件夹即可。

#### 数据脱敏




点击"数据脱敏"按钮后,跳出新弹窗"选择保存文件夹",及选择保存脱敏后的 DICOM 文件夹路径。点击"选择文件夹"后等待程序运行,成功脱敏并保存文件后跳出"成功"弹窗。


## 直方图处理



点击"直方图处理"按钮后,跳出新的弹窗"切片直方图",左侧展示每张切片的图像,右侧展示此切片的 灰度直方图,上方设有可拉动的进度条,可以随意 滑动切换展示不同切片。进度条右侧显示现在展示的是第几张切片以及切片总数。




# 图像增强



点击"图像增强"按钮后,跳出新弹窗,左侧展示原始图像,右侧展示经过图像增强的图像,鼠标放在任一图像上进行滚轮交互,可以实现切换展示不同切片。

### 图像分割




点击"图像分割"按钮后,跳出新弹窗,展示图像分割结果,鼠标点 击拖拽,可以实现旋转放大等功能。



关闭"图像分割"弹窗后,跳出新弹窗,提示"是否保存分割结果?"选择"YES"弹出"选择保存文件夹"弹窗,选择想要的保存路径即可;选择"NO"即关闭弹窗。

#### 窗宽窗位



输入想要的窗宽窗位数值后,点击"更新"按钮,即可展示更新后的横断面、矢状面、冠状面图像。

#### 文件与工具



文件与工具栏中展示了"选择文件夹""退出""图像增强"等 DICOM Viewer 所拥有的全部功能。



# 帮助

点击工具栏中的"帮助"按钮,即可跳转到帮助与联系网页。