PID

一、PID 控制分析

1.1 PID 介绍

PID 控制就是用线性组合的方式,把偏差的比例 P、积分 I、微分 D 组合构成控制量. 对被控对象展开控制的方法. 在 PID 控制器中,通过比例单元 P 将偏差进行比例放大得到输出,但通过这一过程无法消除余差,因此加以积分单元 I,积分依照偏差累计,只要当偏差不为 0 时,积分值就不为 0,考虑到偏差变化有速度快慢之分,加以微分单元 D,计算偏差变化的速率,PID 控制就是综合使用这三个单元来控制被控变量. 其原理控制示意以图 1

1.2 PID 控制器原理性推导

PID 控制器是一种线性控制器,其根据给定值 r(t) 与实际输出值 y(t) 构成的控制 偏差 e(t) 为:




图 1 PID 原理图

$$e(t) = r(t) - y(t) \tag{1}$$

其输入控制偏差 e(t) 与输出控制结果 u(t) 的关系为:

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int_0^t e(t)dt + K_D \frac{de(t)}{dt}$$
 (2)

上式进行拉氏变换,得其传递函数为:

$$G(s) = \frac{U(s)}{E(s)}$$

$$= K_p + \frac{1}{K_I s} + K_D s$$

$$= \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{s}$$
(3)

其中, $K_p e(t)$ 为比例环节,随着 K_p 的增加,可以更好地减小偏差,但同时 K_p 还影响系统的稳定性, K_p 增加通常导致系统的稳定性下降,过大的 K_p 往往使系统产生剧烈的震荡和不稳定.

 $K_I \int_0^t e(t)dt$ 为积分环节,消除系统静态误差,作用的强弱由 K_I 决定, K_I 越大,积分作用越强,反之则越弱,但同时积分环节也可能增大系统超调量.

 $K_D \frac{de(t)}{dt}$ 为微分环节,针对被测量的变化速率来进行调节,预测偏差信号的变化趋势,在其出现较大变化之前引入修正信号与之低效,从而减小系统的调节时间.

1.3 实验分析

实验室倒立摆控制系统结构图如图 2




图 2 实验室倒立摆控制系统结构图

修改 *PID* 各项参数,通过角度编码器测量摆杆的摆动角度,通过伺服电机控制小车的位移速度和加速度,通过控制器利用摆杆的惯性力控制摆杆的位移速度和加速度,从而控制摆杆的角度,最终可以实现直线倒立摆的竖直稳定.

当其受到外界干扰时,在干扰停止作用后,系统能够很快地回到平衡位置.但是,整个控制系统中并无小车位移的反馈,只能通过角度编码器获取摆杆的角度,通过传动比转换近似得到小车的位移.因此 PID 控制器无法对小车的位置偏差进行修正,不能对小车的位置进行控制,当受到扰动时,小车会沿滑轨一直向扰动方向运动,撞到滑轨边缘,无法恢复到初始平衡位置.后续考虑使用其它控制方法,既能实现直线倒立摆的竖直稳定,又可以控制小车位置的稳定不变.