

INFORME TÉCNICO

FECHA: 25-NOV-20

Nº: 20-LP-IT-0037

1. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

1.1. NOMBRE : FUERZA AEREA DE CHILE
1.2. UNIDAD INTERNA : IV BRIGADA AEREA

2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

2.1 DESCRIPCIÓN : POWER SUPPLY
2.2 N° DE PARTE : HMS7000
2.3 N° DE SERIE : 704447-1
2.4 FABRICANTE : HORIZON

3. ANTECEDENTES : SIN ANTECEDENTES

3.1. FALLA : EQUIPO PRESENTA VALORES FUERA DE TOLERANCIA.

4. INSPECCIÓN : SE EFECTUA INSPECCION POR PARTE DE DTS.

4.1. VISUAL : SIN OBSERVACIONES
4.2. FUNCIONAL : PRUEBA FUNCIONAL CON OBSERVACIONES.

5. ACCIÓN CORRECTIVA : SE EFECTUA CALIBRACION DE VOLTAJE, CORRIENTE Y RIPPLE EN TODAS LAS SALIDAS.
LOS VALORES EN LA SALIDA DE -15 VOLT, (CH "F"), LAS LECTURAS ESTAN FUERA DE UNA TOLERANCIA TIPICA PARA ESTE TIPO DE FUENTES DE PODER.

6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS : DEBIDO A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL EQUIPO QUEDA EN CONDICION REPARABLE Y SE RECOMIENDA SU ENVIO A REPARACION.

O.T. : ET-20111705



.....
Luis PEREIRA T.
TÉCNICO METRÓLOGO