


FECHA: 09-09-2025		CONTROL DE INSPECCIONES N.D.I.				N° AVION:	
W/O : 3057880						NDT	
DESCRIPCION ITEM		TECNICA DE INSPECCION				Hrs.ELEMENTO:	
CONJ.MAYOR: ESLINGA DE FUSELAJE DE F-5	RAYOS X	LIQ. PENETR.	PART. MAGNETICAS X	CORR. EDDY	ULTRASONIDO		
NOMBRE: ESLINGA DE FUSELAJE DE F-5	KILOVOLTS	TEMPERATURA	AMPS. 1700	PALPADOR	PALPADOR		
N° DE PARTE: 3-76070-505	MILIAMPS	PENETRANTE(TPO)	APLICACIÓN LONGITUDINAL	MATERIAL	MATERIAL		
N° DE SERIE: TD002-2012	TPO.DE EXP.	REVELADOR(TPO)	OBSERVACIONES:				
UBICACIÓN: DESMONTADO	DISTANCIA	APLICACIÓN					
NOTA: FORMULARIO NO REQUIERE IMAGEN, FOTOGRAFÍA O CROQUIS.			SE EFECTUÓ INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS FLUORESCENTES A ESLINGA DE FUSELAJE N/P: 3-76070-505, ENCONTRÁNDOSE SIN OBSERVACIONES. REFERENCIA: T.O XX 1F-5E-36 DE FECHA 04 MARZO 2020, CAPÍTULO 1.45, PÁGINA 1-63.				
			RESOLUCIÓN:				
			EJECUTADO POR:			INSPECCIONADO POR:	
 OBT D. MARIVILA ESPECIALISTA			 Claudio Trujillo Silva Suboficial INSPECTOR				