Relatório Técnico

Nº Grupo: 06

Nome dos integrantes: Igor Oliveira, Julia Kim, Bhreno Venditi, Nicollas Bispo,

Guilherme Montin, Guilherme Ferreira, Gabriel de Padua.

Turma: 1ADSB

Tema do projeto: Monitoramento de Datacenter


Sensor: DHT11 (Temperatura e Umidade)

Introdução

O projeto se baseia em um sistema de monitoramento de temperatura e umidade de datacenters, utilizando o sensor DHT11 integrado com o Arduino Uno R3. A alteração fora do padrão ideal, prejudica os equipamentos e podem resultar em manutenções frequentes, causando perdas financeiras e materiais, importantes para as empresas. Como por exemplo hardwares, dispositivos e até os dados completos.

Arquitetura de Montagem

Nessa foto temos uma demonstração da montagem do nosso sensor DHT11 conectado junto com o Arduino Uno R3 com ligações na mini protoboard:



Código do Projeto

O código utilizado foi planejado para o monitoramento de temperatura que fica entre 18°C e 27°C na escala de celsius e a umidade que fica entre 40% a 50% na medida de porcentagem, usando o sensor DHT11, onde será capturado dados e mostrados no

monitor serial, caso haja alguma alteração será enviado um alerta ao responsável do datacenter.

```
#include "DHT.h" // Trás da biblioteca codigos e calculos mais complexos para usar os resultados .
     #define TIPO SENSOR DHT11
                                      // Define o tipo de sensor que sera usado.
     const int PINO_SENSOR_DHT11 = A0; // define o ponto de partida dos dados.
 4
     DHT sensorDHT(PINO_SENSOR_DHT11, TIPO_SENSOR); //configurando-o para usar o pino especificado e o tipo de sensor definido.
     void setup() {
                          //configura o sensor.
      Serial.begin(9600); // inicializa comunicação serial a 9600 bauds.
     sensorDHT.begin(); //inicializar a comunicação entre o Arduino e o sensor.
      void loop() {
       float temperatura = sensorDHT.readTemperature(); //Lê o valor da temperatura do sensor DHT e armazena na variável 'temperatura'.
17
       if (isnan(temperatura) || isnan(umidade)) {
                                                       //insere um sistema de decisão .
18
       Serial.println("Erro ao ler os dados do sensor"); //imprime uma mensagem de erro no monitor serial.
19
20
       } else {
       Serial.print("Umidade: "); //Envia o texto "Umidade: " para o monitor serial.
Serial.print(umidade); // o valor da umidade no monitor serial.
Serial.print(" % "); // Apresenta o símbolo "%" após o valor da umidade.
21
22
23
        Serial.print("Temperatura: "); // Envia o texto "Temperatura": " para o monitor serial.
24
        Serial.print(temperatura); //o valor da temperatura no monitor serial.

Serial.print(" ºC "); // Apresenta o símbolo "ºC" (graus Celsius) após o valor da temperatura.
25
       Serial.print(" ºC ");
26
27
28
29
       delay(1000); // tempo para iniciar outra leitura,ou seja, pausa a execução por 1 segundo.
```