



ATENÇÃO DOS LÍDERES DE PRODUÇÃO

Apontamentos no Sistema PCP

Erros identificados nos últimos pedidos processados — o que aconteceu, por que isso é grave e o que precisa mudar a partir de agora.

O sistema só vale o que for apontado nele




O PCP mostra onde cada pedido está com base no que é apontado no sistema — recebido, em produção, finalizado, encaminhado.



Se o apontamento não acontece, ou acontece errado, o sistema passa a mostrar uma etapa que não é a real.

“Ninguém consegue ver de verdade onde a peça está — nem o líder, nem o PCP, nem o cliente.”

Peças foram apontadas direto para a Qualidade, sem passar pelo Retrabalho



O que aconteceu

- Em pedidos recentes, peças que precisavam passar pelo Retrabalho foram apontadas direto do Estoque para a Qualidade.
- Não foi um erro do sistema — foi de quem separou o material, sem identificar que aquela peça precisava de retrabalho antes de seguir.

Pular etapa no apontamento esconde que a peça nunca passou pelo retrabalho de verdade.

Peças de apontamentos diferentes foram embaladas todas juntas



Como deveria ser

O sistema permite apontar a quantidade exata de peças de um pedido que vai para cada setor (pedidos parciais). Cada apontamento deve ser separado e identificável fisicamente.



O que aconteceu

Pedidos foram embalados com peças misturadas, sem respeitar a separação por apontamento — tudo junto, sem distinção de qual quantidade era de qual setor/etapa.

Sem separar por apontamento, é impossível saber depois quantas peças foram de fato para cada setor.

Peça foi recebida, processada e encaminhada — mas nunca apontada no sistema



nada disso foi apontado no sistema



Esse é o erro mais grave: o sistema fica travado numa etapa antiga, enquanto a peça já avançou na prática. O PCP passa a mostrar uma informação que não é mais verdade.

A CONSEQUÊNCIA

O sistema vira só um espelho do problema que já existia

Quando o apontamento não acontece — ou acontece errado — o PCP deixa de mostrar a etapa real de cada pedido. Isso invalida o sistema: ninguém consegue ver, com confiança, onde cada peça está.

Toda finalização e todo encaminhamento precisam ser comunicados



Sempre que uma peça, uma quantidade ou um pedido inteiro for finalizado e encaminhado para a próxima etapa, isso precisa ser comunicado — apontado no sistema, e avisado a quem vai receber.

Pelo menos nesse começo de sistema, até que todos estejam alinhados e o apontamento vire rotina natural do dia a dia.



Em avaliação: fim do fluxo informal do corte manual

Está sendo avaliada a possibilidade de retirar os pedidos de corte manual do fluxo informal — hoje acompanhados "no olho", sem passar pelo apontamento no sistema. A ideia é que nenhum pedido siga sem estar refletido no sistema, corte manual incluído.

O que cada líder precisa garantir na sua equipe



Apontar sempre, na hora

Cada movimento é registrado no sistema no momento em que acontece — não depois, não "quando der tempo".



Seguir o roteiro do pedido

Nenhuma etapa é pulada sem justificativa registrada. Se a quantidade precisa de retrabalho, ela passa pelo retrabalho.



Separar o que for apontado separado

Quantidades de apontamentos/setores diferentes não são embaladas ou misturadas juntas.



Reportar erro antes de seguir

Etapa pulada, quantidade misturada, apontamento esquecido: avisar o PCP antes de continuar. Corrigir depois é bem mais difícil.



Contamos com cada líder pra manter o PCP confiável

Dúvidas sobre como apontar, ou algum apontamento que ficou errado:
fale com o PCP antes de seguir o pedido.