```
/*
Este é um projeto de um sensor de luminosidade com LEDs e LCD.
O sensor é responsável por fazer a leitura da iluminação ambiente. Essa informação será
transmitida para o display para ser exposta ao usuário.
Os LEDs se comportam de acordo com o valor do LDR, convertido para porcentagem.
*/
// Definição dos pinos
const int pinoLDR = A0; // LDR está conectado ao pino A0
// Definição de Variáveis
int valorLDR; // Representa a leitura do sensor
int intensidadeLuz; // Variável que representa o valor do LDR convertido para porcentagem.
int mediaMovel[10]; // Array para média.
int contagemLeituras = 0; // Contador de leituras
int redLight = 6; // Variável para o LED vermelho (pino 6)
int yellowLight = 7; // Variável para o LED amarelo (pino 7)
int greenLight = 8; // Variável para o LED verde (pino 8)
int buzzerPin = 9; // Variável para o buzzer (pino 9)
// Para o funcionamento do LCD, é incluida a biblioteca LiquidCrystal.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal Icd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
// Definição dos caracteres especias, que estarão presentes na indicação dos valores no
display
byte sad[8] = {
 B00000,
 B10001,
 B00000,
 B00000,
 B01110,
 B10001,
 B00000,
};
byte happy[8] = {
 B00000.
 B10001,
 B00000,
 B00000,
 B10001,
 B01110,
```

```
B00000,
};
byte alert[8] = {
 B00000,
 B10001,
 B00000,
 B00000,
 B11111,
 B00000,
 B00000,
};
// Implementação da função setup
void setup() {
 Serial.begin(9600); // Indica o início do processo
 pinMode(pinoLDR, INPUT); // Definição do LDR como entrada
 lcd.begin(16,2); // Indica que o LCD deve ser ligado
 lcd.clear(); // Limpa o display
 lcd.setCursor(0,0); // Indicador da posição do caractere no LCD
 lcd.print("Sensor de Luz"); // Mensagem de apresentação
 lcd.setCursor(0,1); // Indicador da posição do caractere no LCD
 lcd.print("Ligado!"); // Mensagem de apresentação
 // Criação dos caracteres especiais, usando os bytes definidor anteriormente
 lcd.createChar(0, sad);
 lcd.createChar(1, happy);
 lcd.createChar(2, alert);
 // Definição dos LEDs e buzzer como saída
 pinMode(redLight, OUTPUT);
 pinMode(yellowLight, OUTPUT);
 pinMode(greenLight, OUTPUT);
 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
 delay(2000); // A primeira mensagem do LCD ficará na tela por 2 segundos
 lcd.clear(); // Limpa o display
}
void loop() {
 // Leitura do sensor
 valorLDR = analogRead(pinoLDR);
 // Adiciona a nova leitura à média móvel
 for (int i = 9; i > 0; i--) {
  mediaMovel[i] = mediaMovel[i - 1];
```

```
mediaMovel[0] = valorLDR;
 contagemLeituras++;
 // Verifica se já foram feitas 10 leituras
 if (contagemLeituras >= 10) {
  // Cálculo da média dos valores lidos, para maior precisão
  int soma = 0;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
   soma += mediaMovel[i];
  valorLDR = soma / 10;
  // Conversão do valorLDR para porcentagem, definindo uma escala de 0 a 100
  intensidadeLuz = map(valorLDR, 0, 957, 0, 100);
 if (intensidadeLuz >= 0 && intensidadeLuz <= 33)
 {
  // Quando o valor do LDR estiver baixo, apenas o LED verde acenderá e o buzzer
permanecerá silencioso, indicando um ambiente favorável
  digitalWrite(greenLight, HIGH);
  digitalWrite(yellowLight, LOW);
  digitalWrite(redLight, LOW);
  digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  // Configuração das informações que devem ser apresentadas no display
  lcd.print("Luminosidade:");
  lcd.write(byte(0));
  lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print((intensidadeLuz));
  lcd.print("%");
 else if (intensidadeLuz >= 34 && intensidadeLuz <= 66)
  // Quando o valor do LDR estiver intermediário, apenas o LED acenderá e o buzzer é ativado
em intervalos de 3 segundos, indicando um ambiente desfavorável
  digitalWrite(yellowLight, HIGH);
  digitalWrite(redLight, LOW);
  digitalWrite(greenLight, LOW);
  digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
  // Configuração do tom e do loop do buzzer
  tone(buzzerPin, 440);
  delay(3000);
  digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  noTone(buzzerPin);
```

```
delay(5000);
  digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
  // Configuração das informações que devem ser apresentadas no display
  lcd.print("Luminosidade:");
  lcd.write(byte(2));
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print((intensidadeLuz));
  lcd.print("%");
 }
 else if (intensidadeLuz >= 67 && intensidadeLuz <= 100)
  // Quando o valor do LDR estiver alto, apenas o LED vermelho acenderá e o buzzer
permanece silencioso, indicando possiveis danos ao produto
  digitalWrite(redLight, HIGH);
  digitalWrite(greenLight, LOW);
  digitalWrite(yellowLight, LOW);
  digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  // Configuração das informações que devem ser apresentadas no display
  lcd.print("Luminosidade:");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.write(byte(1));
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print((intensidadeLuz));
  lcd.print("%");
 }
 else
  // Neste caso o projeto não apresenta resposta, pois os valores podem estar incorretos
  digitalWrite(redLight, LOW);
  digitalWrite(greenLight, LOW);
  digitalWrite(yellowLight, LOW);
  digitalWrite(buzzerPin, LOW);
 }
 // Imprime a porcentagem do valor medido pelo sensor
 Serial.print("Intensidade de Luz: ");
 Serial.println(intensidadeLuz);
 delay(10); // Indica uma leitura a cada 10 milissegundos
 delay(100);
 lcd.setCursor(15, 1);
```